


#### PROBABILIDAD Y RIESGO INDUSTRIAL

Helien Parra Riveros

## DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD



- la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de que dicho suceso ocurra.
- La distribución de probabilidad está completamente especificada por la función de distribución, cuyo valor en cada real x es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x.



# Distribuciones de variable discreta y Continua



- Se denomina distribución de variable discreta a aquella cuya función de probabilidad sólo toma valores positivos en un conjunto de valores de finito o infinito numerable.
- Se denomina variable continua a aquella que puede tomar cualquiera de los infinitos valores existentes dentro de un intervalo. En el caso de variable continua la distribución de probabilidad es la integral de la función de densidad

## **Distribución Normal**



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Media Normal

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$omed = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Distribución con Medias Muestrales

## **Ejemplo**



- Se calcula que el promedio de incidentes en una empresa es de tres por semana con una desviacion estandar de 1,3.
  - Cual es la probabilidad que haya mas de cuatro accidentes?
  - Cual es la probabilidad que no haya ninguna accidente?



X	4
μ	3
σ	1,3

Z	0,769230769
A	0,279121836

-0,5	0,22087816
+0.5	0.77912184

• 
$$P(x) = 0$$
:

X	0
μ	3
σ	1,3


Z	-2,30769231
Α	0,489491872

-0,5	0,01050813
+0.5	0.98949187

#### Distribucion de Medias Muestrales



El promedio de tiempo de vida de un respirador (EPP) es de 24 horas, tiempo en el que deja de ser funcional y su vida promedio se distribuye normalmente con una desviacion estándar de tres horas, ¿Cuál es la probabilidad en una inspección que en un muestreo de 100 respiradores tengan una media que se desvie por mas de treinta minutos del promedio?



$$P(X > 24.5 horas) = 4.85\%$$

μ = 30 horas de duración

 $\sigma = 3$  horas

n = 100 pilas

$$Z=1.6$$
  
 $P=0.5-0.4515=4.85\%$ 







Básicamente, una Carta de Control es un gráfico en el cual se representan los valores de algún tipo de medición realizada durante el funcionamiento de un proceso contínuo, y que sirve para controlar dicho proceso.











Esta es la fluctuación *esperable y natural* del proceso. Los valores se mueven alrededor de un valor central (El promedio de los datos), la mayor parte del tiempo cerca del mismo.





¿Cómo podemos distinguir si esto se produce por la *fluctuación natural* del proceso o porque el mismo ya no está funcionando bien?




Los responsables del funcionamiento del proceso de fabricación fijan los valores de algunas de estas variables, que se denominan variables controlables.

Hay una gran cantidad de variables que sería imposible o muy difícil controlar. Estas se denominan variables no controlables.

Los efectos que producen las variables no controlables son aleatorios.







Los cambios en las **variables controlables** se denominan *Causas Asignables* de variación del proceso, porque es posible identificarlas.





Las fluctuaciones al azar de las variables no controlables se denominan *Causas No Asignables* de variación del proceso, porque no son pasibles de ser identificadas.





1) Una vez que el proceso está en funcionamiento bajo condiciones establecidas, se supone que la variabilidad de los resultados en la medición de una característica de calidad del producto se debe sólo a un sistema de causas aleatorias, que es inherente a cada proceso en particular.





2) El sistema de causas aleatorias que actúa sobre el proceso genera un *universo hipotético de observaciones* (mediciones) que tiene una **Distribución Normal**.



3) Cuando aparece alguna *causa asignable* provocando desviaciones adicionales en los resultados del proceso, se dice que el proceso está fuera de control.



Para su construccion se require de recoger no menos de 100 mediciones, con las cuales se calcula el promedio y la desviación estandar:

$$\overline{X} = \frac{\sum X_i}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\overline{X} - X_i)^2}{N}}$$





Luego se calculan los **Límites de Control** de la siguiente manera:

$$Lim.Superior = \overline{X} + 3.09 \cdot \sigma$$

$$Lim.Inferior = \overline{X} - 3.09 \cdot \sigma$$






Luego se calculan los **Límites de Control** de la siguiente manera:

$$Lim.Superior = \overline{X} + 3.09 \cdot \sigma$$

$$Lim.Inferior = \overline{X} - 3.09 \cdot \sigma$$










La mayor parte de los puntos del promedio






# **Casos atipicos**






Una sucesión de puntos por encima ...








... o por debajo de la línea central.








Una serie creciente de 6 ó 7 observaciones...








... o una serie decreciente.










Varios puntos por fuera de los límites de control



Si sólo hay pocos puntos fuera de control (2 ó 3), estos se eliminan, se recalculan la media, desviación standard y límites de control con los restantes, y se construye un nuevo gráfico de prueba.







#### **Actividad**



- Con base en el video revisado:
  - En que puntos podriamos analizar el riesgo de los procesos con distribuciones discretas de probabilidad?
  - En que puntos podriamos analizar el riesgo de los procesos con distribuciones continuas de probabilidad?
  - Que tipo de grafico de control podríamos desarrollar?
  - Que analisis de ingeniería estructural serían pertinentes?