

GESTION DE RIESGOS

Helien Parra Riveros

Consideremos que



- Para todo riesgo existen medidas de seguridad que:
 - Sean eficaces (cumplen con el objetivo)
 - Sean eficientes (con el mínimo costo)

Por ello el proceso de evaluación es un sistema de etapas



Definiciones Clave



- Peligro: Propiedad de una sustancia o situacion de afectar o hacer daño
- Riesgo: Probabilidad que un efecto específico cause un daño
- Vulnerabilidad:

 Incapacidad de hacer
 frente a un riesgo por la presencia de un peligro latente

- Daño Mayor: Eventos donde hay pérdida de vidas humanas
- Frecuencia: Incidencia de un hecho (¿que tanto?)
- Consecuencia: Efecto medido del peligro materializado (¿Qué tan mal?)

Definiciones Calve



- Error: Hecho no deseado que tiene promueve un riesgo
 - Error Aleatorio
 - Error sistemático
- Fiabilidad: Confianza probada y medida en la no presencia de un riesgo (1-riesgo)



Riesgo de Proceso: probabilidad que los factores de producción de un proceso fallen en un momento dado



Seguridad de Procesos: Acciones tendientes a la protección de los activos

Riesgo de Producto: probabilidad de un producto no conforme



Seguridad de Producto:
Acciones tendientes a evitar
los errores de produccion
(control de calidad)

Riesgo vital: Riesgo de salud hacia los grupos de interés



Seguridad e Higiene: Acciones tendientes a evitar la afectación a seres humanos

Gestion Básica de Riesgos



1

 Identificar el Riesgo

2

Valorar el riesgo

3

Administrar el Riesgo



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS INDUSTRIALES

Proceso de Identificacion y Analisis de Riesgos INDUSTRIALES



Caracterización del Proceso

• Identificación del Riesgo (PHA)


Control teórico eficaz (Medida)

Hecho cumplido (Tricondicional)

Comparación

• Determinación de brechas


Valoración del riesgo contextual



1. Caracterizacion del Proceso



- Es la descripción del Proceso Productivo y el análisis de sus factores de producción
 - Operaciones
 - Tipo de tarea
 - Productos
 - Materiales
 - Maquinaria





- OPERACIÓN MAS PELIGROSA
- RECOMENDACIONES
 FABRICANTE

2. Identificación del Riesgo



- Es la determinación del tipo de riesgo posible, sus causas y consecuencias
- No es un proceso de inspección y experiencia, es un proceso sistemático de búsqueda de "que pasaría si"

- El proceso tiene dos etapas:
 - Metodología sistemática (Unidad 2)
 - Puntualización descriptiva (Unidad 3)



Proceso de Análisis de Peligros (PHA)



- Conjunto de evaluaciones organizadas y sistemáticas de los posibles riesgos asociados a un proceso industrial
- El PHA proporciona información para la toma de decisiones tendientes a mejorar la seguridad y reducir las consecuencias de los accidentes.

Métodos e instrumentos para el PHA



Tecnicas de Verificacion:

- Listas de verificación
- ¿what if?
- <u>SMART</u>

Tecnicas Sistematicas

- Diagrama de Arbol de Recurrencia
- Diagrama de Causa-Efecto
- Arbol de Fallas (NTP 333)

Tecnicas de Analisis Crítico

- HAZID: Estudio de Identificación de Peligros
- HAZOP: Análisis de Riesgos y Operabilidad.
- AMEF: Analisis de modo y efecto de la Falla
- LOPA . Analisis de capas de proteccion

Listas de verificación



- Documento definido, validado y aprobado que establece criterios que deben o no existir para determinar una condicion dada.
- Tambien pueden indicar escalas o grados del elemento pretendido

Ejemplos:

- La iluminacion es suficiente y continua (biunivoca)
- La frecuencia en la que se cambian los EPP es:
 - Alta, media, baja
- Deben poder ofrecer indicadores para su evaluación

3. Control Teórico Eficaz



- Son las medidas que permiten:
 - Evitar que el peligro se materialice en un hecho con una consecuencia.
 - Mitigar el impacto del peligro si éste se presenta
- Por ejemplo:
 - Peligro: Quemadura de tercer grado en miembros superiores
 - Acciones de prevención:
 - Distancia minima entre el sujeto y la fuente de peligro
 - Uso de guantes con mangas con resistencia a altas temperaturas
 - Entrenamiento y formación en la labor
 - Acción de mitigación:
 - Personal brigadista
 - Equipo de primeros auxilios
 - Unidad de atencion hospitalaria disponible



- Peligro (positivo, creciente según el grado de afectación)
- Acción de prevención (Positivo decreciente según el grado de protección)


Por ejemplo:

- Peligro: grado 3
- Acción de prevención: 2

Riesgo =
$$PXA = 3X2 = 6$$



1	MINIMA AFECTACION		
2	AFECTACION DE INCAPACIDAD MENOR A 180 DIAS		
3	INCAPACIDAD MAYOR A 180 DIAS		
4	PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL		
5	MUERTE		
PREVENCION			
5	AUSENCIA DE CONTROL		
4	CONTROLES ESPORÁDICOS		
3	CONTROLES CONVENIENTES		
2	CONTROLES EFICACES		



Medidas de Control



- Literatura del proceso
- Recomendaciones de fabricante

4. Hecho Cumplido



- Es la constatación objetiva de la operabilidad de la medida de control eficaz.
- Es el aseguramiento de las dos condiciones básicas del modelo tricondicional para evaluar al tercera

5. Comparación



- Establecer en que grado se realiza la práctica
 - Mejor recomendada (Mejor)
 - La práctica mas aceptada en el medio (Second Best)
 - La práctica mínima requerida (Limite)

6. Determinación de Brechas



- Establecimiento del grado de diferencia entre:
 - Mejor recomendada (Mejor)
 - La práctica mas aceptada en el medio (Second Best)
 - La práctica mínima requerida (Limite)

7. Valoracion del Riesgo Contextual



 Descripcion de las conclusiones de los riesgos asociados al proceso productivo

Proceso de Identificacion y Analisis de Riesgos INDUSTRIALES



Caracterización del Proceso

• Identificación del Riesgo (PHA)


Control teórico eficaz (Medida)

Hecho cumplido (Tricondicional)

Comparación

• Determinación de brechas

Valoración del riesgo contextual







EJEMPLO

PROCESO PRODUCTIVO: ELABORACION DE PULPA CONGELADA










- PELIGROS IDENTIFICADOS:
 - PERDIDA DE FALANGES
 - INCAPACIDAD TEMPORAL
 - LESION EN LA ESPALDA
- CONTROL TEORICO EFICAZ (MEJOR PRACTICA)
 - USO DE GUANTES DE ACERO
 - USO DE CINTURON
- CONTROL TEORICO EFICAZ (SECOND BEST)
 - USO DE GUANTES DE CARNAZA
 - USO DE CINTURON
- CONTROL PRACTICA MINIMA REQUERIDA
 - USO DE GUANTES DE LATEX
- HECHO CUMPLIDO:
 - GUANTES DE CARNAZA
 - NO USO DE CINTURON

PELIGRO	PREVENCION	TOTAL
3	3	9
3	5	15
	PROMEDIO	12



Analisis de Brechas





	PERDIDA DE	INCAPACIDAD	LESION EN LA
	FALANGES	TEMPORAL	ESPALDA
MEJOR PRACTICA	1	1	1
SECOND BEST	4	4	4
MINIMA REQUERIDA	4	4	4
ACTUAL	12	12	12
DIFEERENCIA MINIMA	8	8	8
DIFERENCIA MEJOR	11	11	11