Gestión digital de mantenimiento de compresores industriales Incolmotos Yamaha

Informe sobre vacíos de información e inconsistencias

Proyecto aplicado en TIC 1

2026-1

Datos duplicados:

Se registró un registro con duplicados en el compresor Kaeser 75 HP con secador incorporado.

Evidencia:

89	2/25/2025	Se realiza rutina de inspeccion a equipo SFC 55 T 125psi, equipo operativo se realiza inspecciona filtro de aire elemento proximoi a vencer 719 horas faltantes. se inspecciona acople omega en buen estado. se inspeccciona valvula de control y venteo en buen estado y operativa. se revisa nivel de aceite en nivel indicado. se realiza lubricacion de rodamientos a ambos motores. se realiza inspeccion y limpieza a unidad frigorifica no se evidencian daños unidad operativa sin novedades. se realiza limpieza y ajuste a gabinete electrico se deja operativo sin novedades. se realiza pruebas operativas equipo en buen estado y operativo. se realiza limpieza a equipo en general dejandolo operativo. Horas de Servicio: 27.446 h Informe guardado en: R:\Gerencia de Produccion\Ingeneiria y Mantenimiento\Mantenimiento Productivo\Hoja de vida equipos\ZONA TECNICA\9 Compresores-secadores\Compresores\Información Tecnica\Reportes MTTO KAESER Metal_Ensamble	Tecnico KAESER SAMIR GOMEZ MORALES (Registra Esteban Cadavid Vanegas)
90	2/25/2025	Se realiza rutina de inspeccion a equipo SFC 55 T 125psi, equipo operativo se realiza inspecciona filtro de aire elemento proximoi a vencer 719 horas faltantes. se inspecciona acople omega en buen estado. se inspeccciona valvula de control y venteo en buen estado y operativa. se revisa nivel de aceite en nivel indicado. se realiza lubricacion de rodamientos a ambos motores. se realiza inspeccion y limpieza a unidad frigorifica no se evidencian daños unidad operativa sin novedades. se realiza limpieza y ajuste a gabinete electrico se deja operativo sin novedades. se realiza pruebas operativas equipo en buen estado y operativo. se realiza limpieza a equipo en general dejandolo operativo. Horas de Servicio: 27.446 h Informe guardado en: R:\Gerencia de Produccion\Ingeneiria y Mantenimiento\Mantenimiento Productivo\Hoja de vida equipos\PINTURA PLASTICOS\PPPL - Compresor, Filtro, Tanque pulmon\Informacion tecnica\Reportes KAESER	Tecnico KAESER SAMIR GOMEZ MORALES (Registra Esteban Cadavid Vanegas)

En el compresor Kaeser 75 HP se registró el siguiente registro duplicado. No se trata de una falla al momento de digitalizar, sino de la dificultad para hacer seguimiento a un registro manual. Esto se evidencia en que el responsable digitador en ambos registros es diferente.

Evidencia:

65	17-Dec-17	El compresor Kaizer está presentando dos fugas de aire en el radiador enfriador de aire, la fuga ha ido aumentando. Se solicita coordinar lo más pronto posible una visita técnica por parte del proveedor Kaizer. Reporte Falla en: R:\Gerencia de Produccion\Ingeneiria y Mantenimiento\Mantenimiento Productivo\Hoja de vida equipos\ZONA TECNICA\9 Compresores-secadores\Compresores\Información Tecnica Nombre Archivo: Reporte falla 01 Compresor Kaizer_Fuaga Aire_18 Dic 2017	Esteban Cadavid
66	18-Dec-17	El compresor Kaizer está presentando dos fugas de aire en el radiador enfriador de aire, la fuga ha ido aumentando. Es conveniente coordinar lo más pronto posible una visita técnica por parte del proveedor Kaizer.	Jorge Corrales (Registro Luis Higuera)

- Registro duplicado en información y presenta inconsistencia de fechas.

Evidencia:

30-Oct-14	9:55 FALLA DEL FLUIDO ELÉCTRICO,Alarma 30003. se alarma el variador de velocidad del equipo, para reataurar fue necesario abrir la puerta delantera del compresor, resetear el variador, cerrar la puerta, luego ir al tablero de distribución electrica y bajar el breaker de 175 A que alimenta el compresor, dejarlo abajo 15 segundos y luego reestablecerlo, luego ir al compresor y esperar a que el Sigma control se inicie, para poner en marcha se debe apretar la flecha para poner en descarga, (destella la luz del indicador) luego se aprieta el boton de marcha y se espera un minuto antes de poner a cargar.
30-Oct-14	Ayer después de falla en el fluido eléctrico se realizó el siguiente procedimiento para poner en marcha el compresor Kaeser. Falla 30003 falla del fluido eléctrico. 9:55 FALLA DEL FLUIDO ELÉCTRICO, se alarma el vareador de velocidad del equipo, para restaurar fue necesario abrir la puerta delantera del compresor, resetear el vareador, cerrar la puerta, luego ir al tablero de distribución eléctrica y bajar el breaker de 175 A que alimenta el compresor, dejarlo abajo 15 segundos y luego restablecerlo, luego ir al compresor y esperar a que el Sigma control se inicie, para poner en marcha se debe apretar la flecha para poner en descarga, (destella la luz del indicador) luego se aprieta el botón de marcha y se espera un minuto antes de poner a cargar.

Registros incompletos:

Se observan muchos registros incompletos en varias columnas de ambos compresores. Campos como: Repuestos utilizados y tiempo fuera de servicio presentan más espacios vacíos que diligenciados.

Aquí se presenta una inconsistencia, ya que en varias ocasiones en el campo Descripción del trabajo se describen los repuestos utilizados, hecho que no se registra en el campo correspondiente.

Evidencia:

	27-Jul-19	Revision y mantenimiento preventivo según HRS: Se realiza cambio de los siguientes elementos segun talon de entrega N° 8006202897: Elementos filtrantes , cambio de filtros, cartuchos de filtro de aire, cartucho separador de aire, cambio de lubricante sintetico S460, kit de mantenimiento valvula ret/pes.min, kit de mantenimiento valvula de admision, kit de mantenimiento valv. combinada, kit de mantenimiento Vál.aux.com.desp,kit de mantenimiento valv By pass, kit de servicio ECO-DR.31 vario, pendiente complementar este reporte y especificar en la hoja de vida mas datos según parte de trabajo N° ? actualmente no disponible. Equipo queda trabajando normalmente. Hrs de marcha 13555; Hrs en carga 9507 prox. mantenimiento en 1348Hrs.	Tecnico de KAESER German Alzate		

- Se encuentra un registro donde solo se colocó una imagen en la descripción del trabajo, hecho que no permite referenciar a qué corresponde ese registro.

Evidencia:

18	8/25/2024			
19	8/25/2024	Se sigue presentando la falla de protección de red desenergizado.		Germán Alzate

Registro sin fecha, hecho que no permite determinar al momento de tiempo que el suceso descrito en la imagen está ligado.

Evidencia:

86	23-Jan-25	Sea cae aire en cabinas, baja presion de aire, se revisa el equipo y se encontro apagado, se enciede y opera correctam equipo no se activo en la ronda de enc Se retroalimenta al equipo de trabajo en cuanto a esta novedad.
87		

Anomalías:

- Se registran precios en el campo de repuestos utilizados, presentando inconsistencia entre los registros.

Evidencia:

EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	REALIZADO POR	REPUESTOS UTILIZADOS
18-Nov-13	Se le compran los soportes "Pie de máquina" dañados durante el almacenamiento en bodega de CKD. 4 unidades.	Fredy Jaramillo	4 Pie de máquina 100x100 $109200+IVA
19-Nov-13	Se le instala el ducto de salida de aire caliente. Proveedor Laminas y Montajes JR. Tel. 232 87 21.	Laminas y montajes JR	$1´293,600 + IVA

- Mala escritura que imposibilita una comprensión clara de lo que se buscaba expresar.

Evidencia:

Mientras sde teceto la falla se presenta paro de PLC y no era por baja presión red de aire sino por

- Se usa la sábana de datos como punto de contacto entre los operadores, implementación ineficiente.

Evidencia:

localizó. Por favor, si alguien sabe de la ubicación de la tarjeta del compresor Planta Metal-Ensamble por favor informar.

Coordinar la revisión o reposición de la tarjeta RFID del compresor de planta Plásticos.

La planta de Pintura Plásticos queda alimentada con el aire de Planta Ensamble.

- Registros incompletos, se necesita validación de otra persona.

Evidencia:

Queda pendiente incluir por parte de Hernan el informe de los cambios realizados.
El personal de KAESER encontro una anomalia en una de las valvulas de alta presion, es necesario cambiar este elemento se realizara cambio en el transcurso de esta semana

- Se menciona que el equipo queda fuera de servicio, pero no se especifica el tiempo de la parada. En el registro posterior se diligencia otra situación distinta, sin relación clara con la anterior.

Evidencias:

25-Jun-18	El personal de KAESER encontro una anomalia en una de las valvulas de alta presion, es necesario cambiar realizara cambio en el transcurso de esta semana. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. Informe guardado en: **R:\Gerencia de Produccion\Ingeneiria y Mantenimiento\Mantenimiento Productivo\Hoja equipos\PINTURA PLASTICOS\PPPL - Compresor, Filtro, Tanque pulmon\Informacion tecnica** Nombre del archivo: **Informe Mtto KAESER Pintura plasticos Junio-2018**
26-Jun-18	Durante una rutina de verificación del equipo se observa fuga de aire comprimido en el radiador enfriador de a ubicación con marcador color negro. Se desconocen la causas que generan este tipo de fallo en los radiadores enfriadores de aire, pues el equipo para las Planta de Ensamble – Metal también presento este mismo problema.

62	5-Nov-20	Personal del turno de la noche reporta ruido extraño en el motor principal, se revisa el equipo y se encuentra que el aco esta reventado, adicionalmente una de las partes de acero del acople se desprendio y golpeo la puerta generandole def Se solicita gestionar la compra de un acople El equipo queda fuera de servicio, el by pass del mezzanine queda Se activa el paro de emergencia y se deja aviso visible de no operar.
63	5-Nov-20	Se habilita de nuevo el compresor y se cierra el By Pass ubicado en el mezzanine. Para la reparación temporal se utiliz mitad de acople que había sobrado del compresor Kaeser de Plantas Metal-Ensamble. Se verifica funcionamiento y el queda funcionando correctamente, sin vibraciones, sin ruidos De Igual forma quedamos a la espera de la compra e instalación de un acople completo y nuevo.

16-May-14	Informe a cerca de las revisiones y actividades de mantenimiento realizadas al compresor Kaeser: * Se realiza cambio del elemento filtrante de aceite. * Se lubrican rodamientos del motor principal y motor ventilador. * Se revisa el secador y se encuentra falla de purga de condensado, dado lo anterior se revisa el drenador automático y este se encuentra malo. Se debe cambiar lo mas pronto posible el elemento Eco - Drain 31 Varid a 24 VDC. * Queda pendiente el procedimiento para descarga de datos a la memoria y verificar versión del Software del controlador. **Nota IMPORTANTE:** El compresor queda fuera de servicio, pues es mucha la cantidad de agua del condensado y ello puede ocasionar problemas en la aplicación de pintura. En caso de que los compresores Ingersoll Rand no suplan la cantidad de aire demandado, entonces se debe encender de nuevo el compresor KAESER e ir sacando el agua de la red de aire por los desfogues de los compresores Ingfersoll Rand.

- Inconsistencias entre las fechas descritas en el campo Fecha de ejecución y Descripción del trabajo.

Evidencia:

2/6/2023	Visita del personal de Kaeser. Convenio de mtto año 2022. Reporte guardado en información técnica. R:\Gerencia de Produccion\Ingeneiria y Mantenimiento\Mantenimiento Productivo\Hoja de vida equipos\PINTURA PLASTICOS\PPPL - Compresor, Filtro, Tanque pulmon\Informacion tecnica\Reportes 20230206_INDUSTRIA COLOMBIANA DE_73233557_CS11 se realiza revisión de equipo, se hace inspección sistema de transmisión motor-compresor acople omega en buen estado, se verifica nivel de aceite en verde, se revisa filtro de aire, se ajustan terminales eléctricas y se toman mediciones de consumo, se revisan válvula térmica, válvulas auxiliar en buen estado, se revisan tuberías para descartar humedad, equipo presentaba alarma por temperatura en secador, unidad de secado operando con normalidad, horometro para mantenimiento de 1469H por lubricacion. presión de vacío de 19,se hace limpieza general con aire a baja presión, equipo queda operativo. se realiza revisión de filtro, elemento filtrante y drenaje en buen estado, etiqueta para cambio de 05/23 se realiza revisión de elementos y accesorios en buen estado, se realiza drenajes para descartar humedad.

- Registros con datos sensibles a disposición de cualquier operador: IP, Usuario, Contraseña

- Solicitudes de cambio sin tener el registro consecutivo de su respuesta, hechos que no permiten la trazabilidad.

Evidencia:

18-Sep-17	Buenas tardes Ing. Fredy, Luego de la visita de emergencia realizada por Kaeser, el personal técnico reportó la necesidad de cambiar de forma urgente el kit de mantenimiento de la válvula cheque, y el kit de reparación de la válvula combinada. Es necesario que se realice el cambio lo antes posible para no generar nuevas emergencias y garantizar la vida útil de la unidad.
15-Nov-17	Reportan de ensamble baja presion de aire al iniciar producción, al revisar el compresor KAESER observo que se encuentra en descarga, y el compresor # 3 apagado. Se enciende compresor # 3 y se pone en carga el KAESER, no se observa ningun problema de funcionamiento de los dos equipos

- Campos diligenciados de forma incorrecta.

Evidencias:

	REALIZADO POR	REPUESTOS UTILIZADOS	TIEMPO FUERA DE SERVICIO
ıyendo la bobina del contactor, se observa aguas arriba del portafusible. se arma	Jorge Corrales		

REPUESTOS UTILIZADOS
30 minutos

- Distintos formatos de fechas, en muchos registros.

Evidencia:

87	3-Jul-19
88	7/12/2019
89	7/26/2019
90	7/27/2019
91	8/26/2019