

Détails de la réponse (30/08/2022 16:00:46)

Répondant (Client) - ID de réponse (2cce539c)

1. Nom de la société

ETS AUDIN ALAIN SARL

2. Personne en charge du dossier

DIOUX Julien

3. E-mail

magasin.ets.audin@orange.fr

4. Numéro de téléphone

0470433033

5. Nom de l'utilisateur

6. Machine (Marque, Modèle, Version)

KRPAN CS42/18H

7. Numéro de série

CS00300055

8. Nombre d'heure (exacte si compteur sinon estimation)

24

9. Numéro de BL MFA

4034735

10. Date de livraison

19/07/2022

11. Tracteur (Marque,Modèle, Puissance)

12. Description du problème, diagnostic, solution

FUITE BLOC HYDRAULIQUE ET VIS DE PLAQUE FENDEUSE DEVISSE ET DETRUITE PAR LA COIN

13. Pièces à remplacer


300019399 X1 200003619X6 200008452 X1

14. Photo de la pièce en cause




15. Photo de la plaque d'identification





16. Photos d'ensemble de la machine



17. Photo de la machine attelée, en position de travail



18. Pour les broyeurs: photo des marteaux/couteaux et du rotor.

19. Copie de la facture d'achat auprès de MFA

Ouvert

20. Copie de la facture de vente au client final

Ouvert

21. Justificatifs d'entretien

22. Termes et Conditions
