INFORME DETALLADO DE RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPO

1. Resumen

Se registra la recepción del equipo laptop asignado al colaborador **Jean Paul Landázuri Silva**. Tras la inspección técnica realizada por el área de TICs, se constata que el equipo presenta **daños físicos y funcionales de consideración**. A pesar de que en la tabla principal se especifica erróneamente un estado general de entrega como "BUENO", las observaciones de devolución y la nota de inspección confirman que la **tarjeta gráfica está inservible** y la **estructura presenta múltiples rupturas y faltantes**.

2. Datos Generales del Acta

- **Código de Documento:** ISTS-GIM-01-005 (Versión 001)
- **N° de Acta:** ACTA-2026-0052
- **Fecha de Recepción:** 15 de julio de 2026
- **Nombre del Colaborador:** Landázuri Silva Jean Paul
- **Cargo:** Coordinador de Relaciones Inter-Institucionales
- **Área:** Académica

3. Identificación del Equipo y Accesorios

- **Tipo de Equipo:** Laptop
- **Código de Activo / Etiqueta:** LPT-027
- **Marca y Modelo:** Alienware X15 R1
- **Número de Serie:** 32MYPN3
- **Componentes Internos:**
    - **Procesador:** Intel Core i7-11800H @ 2.30 GHz (11ª Gen)
    - **Memoria RAM:** Kingston 16 GB
    - **Almacenamiento:** Disco Duro Kingston 477 GB
- **Accesorios Incluidos:** Cargador Alienware (SU 10462-21001), Ventilador InfinyTek, Adaptador USB HUB.

4. Detalle Técnico de Daños y Novedades

A. Daños Funcionales / Electrónicos

- **Tarjeta Gráfica: Dañada / Inservible.** *(Falla crítica confirmada en la observación general)*.

B. Daños Físicos y Estructurales

- **Pantalla / Control:** Touchpad trizado.
- **Carcasa y Tapa Trasera:**
    - Tapa trasera con grapas quebradas (imposibilita el cierre adecuado).
    - Faltan **3 tornillos** en la tapa trasera.
    - Plásticos de elevación/soporte posterior dañados.
- **Chasis / Biseles:**
    - Esquina derecha trizada en la zona de la entrada de audífonos.
    - Perforación/hueco visible en el sector inferior derecho del teclado.

5. Conclusión y Justificación del Cobro

De acuerdo con el estado de devolución documentado:

1. **Reparación / Diagnóstico de Tarjeta Gráfica (GPU Integrada): $120.00 USD (aprox)**

   Detalle: Reparación a nivel de placa base (reballing/micro-soldadura) o contribución al valor del reemplazo por fallo crítico en la GPU dedicada Alienware.

2. **Reemplazo / Reparación de Touchpad: $45.00 USD (aprox)**

   - **Detalle:** Sustitución del módulo de touchpad por grietas/trizado en la superficie táctil.

3. **Reparación de Carcasa y Chasis Posterior: $55.00 USD (aprox)**

   - **Detalle:** Reparación o cambio de tapa trasera (grapas quebradas que impiden el cierre), reemplazo de plásticos/soportes de elevación y corrección de la perforación en el teclado inferior derecho.

4. **Reparación de Estructura de Audio y Esquina Trizada: $35.00 USD (aprox)**

   - **Detalle:** Arreglo estético y estructural del borde/esquina derecha afectada junto al puerto jack de 3.5mm.

5. **Reemplazo de Tornillería y Mano de Obra Técnica: $45.00 USD (aprox)**

   - **Detalle:** Reposición de los 3 tornillos faltantes de la tapa trasera, ensamble general, alineación de componentes y pruebas de funcionamiento.

TOTAL, ESTIMADO A PAGAR: $300.00 USD

1. **ANEXOS**















