

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Inyector de Aire	
Estacionamiento Sub.4° Torre Sur	
VIN 71 Presurizador Escala Sector Oriente	
TECNIFAN	
THLE 900T	
30349	

N° de Activo Fijo 50001850-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2883
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
<b>~</b>
<b>~</b>
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>					29.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	13-10-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica