

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

N° de Activo Fijo 50002788-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 9423          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Abril, 2022   |
| Mantención    |

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

| <b>~</b> |
|----------|
| <b>~</b> |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>~</b> |

|                                       | Alta | Baja |
|---------------------------------------|------|------|
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | 8.6  | 7.4  |

|         |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |   |      |         |
|---------|------|-------------------------------------|------|---|------|---------|
|         | Trif | Mono                                | R    | S | Т    | Nominal |
| Motor 1 |      | <b>✓</b>                            | 0.62 |   | 0.54 | 0.85    |
| Motor 2 |      |                                     |      |   |      |         |

| Observacion | es: Se realiza ma  | Se realiza mantención preventiva |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
| Fecha Mante | ención: 13-04-2022 |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
| г           |                    |                                  |  |  |  |  |
| Técnico 1   | Xavier Matute      |                                  |  |  |  |  |
| Técnico 2   | Luis Osorio        |                                  |  |  |  |  |
| _           |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |
|             |                    |                                  |  |  |  |  |

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica