

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estacionamiento Sub.4º Torre Sur
Vex 49 Estacionamientos Sub.4°
TETLAK
ESP
0568-A

N° de Activo Fijo 50001838-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9575
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
<b>✓</b>
<b>&gt;</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		23.89	24.15	24.68	56.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 19-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica