

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|--------------------------------|
| Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica |
| Vex 37 Baños P2° |
| TETLAK |
| ESP |
| 0377-D |

N° de Activo Fijo 50001832-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 1740 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | |
| Motor | ~ | | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.6 | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica