

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------|
| Sub.1 Torre Norte |
| Vex Casino N°2 |
| S&P |
| CBM-10/105504PCVR |
| 5128956900 |

N° de Activo Fijo 50002826-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5848 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | | ~ | 1.25 | | | 2 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

19-12-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica