

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 2 CLINICA
COORDINADORA LEY DE URGENCIA, PISO 2 VIT
YORK
YGFC04CBAHEFXL
50530E81080114

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	2063
N° de Activo Fijo	

N° OT 9675 Av. Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Abril, 2022

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Mantención

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.6	2.1	1.6			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.19 0.16 0.14 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica