

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------|
| Subterraneo N 2              |
| Vex Sub Estacion 6           |
| S&P                          |
| SUBTHS2                      |
| THS-SUB2M6                   |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5805            |  |
|-----------------|--|
| Vitacura 5951   |  |
| Diciembre, 2021 |  |
| Mantención      |  |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓        |  |
|----------|--|
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |          |      |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |         |  |  |
|-------|----------|------|------|------|-------------------------------------|---------|--|--|
|       | Trif     | Mono | R    | S    | Т                                   | Nominal |  |  |
| Motor | <b>✓</b> |      | 1.52 | 1.53 | 1.56                                | 2.2     |  |  |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| _                 |                                  |
|                   |                                  |
| Fecha Mantención: | 19-12-2021                       |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica