

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Inyector de Aire
Estacionamiento Sub.4º Torre Sur
VIN 70 Presurizador Escala Sector Poniente
TECNIFAN
THLE 900T
30351

N° de Activo Fijo 50001849-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2599 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~					29.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

08-10-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica