

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Ventilador Extractor de Aire | |
|----------------------------------|--|
| Estacionamiento Sub.4º Torre Sur | |
| Vex 50 Estacionamientos Sub.4° | |
| TETLAK | |
| ESP | |
| 0568-B | |

N° de Activo Fijo 50001839-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 6742 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Enero, 2022 | |
| Mantención | |

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|----------|
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ✓ | | 20.38 | 20.81 | 20.65 | 56.4 |

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2

Fecha Mantención:

José Paricaguan

26-01-2022

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico V° B° Responsable Clínica