

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil                  |
|---------------------------|
| Piso 2 Clinica            |
| Rayos X Hall Espera Sur 1 |
| YORK                      |
| CCPY04R65V2               |
| 124473/9152208            |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 1282 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |
|                         |      |

N° OT 6441 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 13.4 |  |
| Calor                        | 37.8 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.4                                 | 1.8   | 1.2  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.5 0.47 0.43 0.62

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

24-01-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica