

INFORME DE EQUIPAMIENTO

Equipos en traslado — CARDIOLOGIA

Equipos del hospital actual que se trasladan al Nuevo Hospital Del Salvador. Primero, el estado vigente de la revisión por subdirección (4 estados); después, como referencia, el listado maestro con lo validado por el SSMO en 2021 y lo incorporado con posterioridad.

Estado vigente · revisión por subdirección (2026-09-15)

Corte preparado por la Jefatura de Equipos Médicos para las reuniones con Subdirección Médica. Cuatro estados: aprobados 2018 · validados SSMO · rechazados o en revisión · no informados.

1 · Aprobados 2018	2 · Validados SSMO	3 · Rechazados o en revisión	4 · No informados al SSMO
0 reg. · 0 u.	0 reg. · 0 u.	4 reg. · 6 u.	0 reg. · 0 u.

3 · Rechazados o en revisión	MARCA · MODELO	Nº	RECINTO	NOTA · INSTALACIÓN
Ecocardiógrafo Imagenología · SDM	PHILIPS · Affiniti 50	1	—	Pendiente · ubicación por definir: SALA PROCEDIMIENTO TEST DE ESFUERZO 2 TORRE ATENCIÓN ABIERTA
Ecocardiógrafo Portátil Imagenología · SDM	PHILIPS · CX-50	1	A.9.2.10	Pendiente · Para ser utilizado en Hospitalización, se debe definir donde irá ubicado: ESPACIO DE 2X2 M2 EN SALA PROCEDIMIENTO BOTAGUA O ALEDAÑANA Instalación: Eléctrico
Computador Informático (no EMMC) · SDM	—	3	—	Pendiente · Para Programadores de marcapasos, SW QLAB y NAS
Servidor NAS Informático (no EMMC) · SDM	—	1	A.09.1.2	Pendiente · NAS 1 Servidor NAS QNAP TS-932PX, Quad-Core 1.7GHz, 4GB (BUSCAR MODELO NAS 1) RAM DDR4, 9 Bahías, Conectividad 10GbE y 2.5GbE (TS-932PX-4G-US) Ubicación por definir: SALA ALEDAÑA A SALAS DE PROCEDIMIENTO BOTAGUA DE ECOCARDIOGRAFIA Instalación: Eléctrico

Listado maestro · archivo vivo de traslados y comodatos (corte jun-2026)

Referencia histórica: el listado oficial 2021 validado por el SSMO y las incorporaciones posteriores. Para decidir, manda el estado vigente de la sección anterior.

Registros	Unidades	Validados SSMO 2021	Por validar SSMO 2026
18	22	13	5

Validado por el SSMO — listado oficial 202113 registros · 16 unidades

Equipos ya revisados y aprobados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

EQUIPO	MARCA · MODELO	RECINTO	CAN T.	EMPRESA / RESPALDO
Bicicleta Supina para Ecocardiografía	—	POR DEFINIR ·	1	—
Camillas para Ecocardiografía	—	POR DEFINIR ·	2	—
Computador	—	Agregar ·	3	—
Ecocardiógrafo	PHILIPS · Affiniti 70	31.3.8 · SALA PROCEDIMIENTO	1	—
Ecocardiógrafo	PHILIPS · Affiniti 70	35.3.8 · SALA PROCEDIMIENTO	1	—
Ecocardiógrafo	PHILIPS · EPIQ 7	34.3.8 · SALA PROCEDIMIENTO	1	—
Ecocardiógrafo	PHILIPS · Affiniti 50	UBICAR N° EN PLANO ·	1	—
Ecocardiógrafo Portátil	PHILIPS · CX-50	POR DEFINIR · POR DEFINIR	1	—
Programador Marcapaso	MEDTRONIC	9.2..9 ·	1	—
Programador Marcapaso	ST JUDE MEDICAL	9.2..9 ·	1	—
Programador Marcapaso	BIOTRONIK ICS 3000	9.2..9 ·	1	—
Servidor NAS	—	POR DEFINIR ·	1	—
Servidor NAS	—	POR DEFINIR ·	1	—

Por validar por el SSMO — incorporaciones posteriores5 registros · 6 unidades

Equipos agregados después del listado oficial. Requieren revisión y aprobación del SSMO.

EQUIPO	MARCA · MODELO	RECINTO	CAN T.	EMPRESA / RESPALDO
Bicicleta supina para ecocardiografia - cambio tets de esfuerzo 2 por bciiicleta neuca eco sata	—	POR DEFINIR · SALA EN TORRE ATENCIÓN ABIERTA EN SECTOR CARDIOLOGIA	1	—
CAMILLAS PARA ECOCARDIOGRAFIA	—	SALA PROCEDIMIENTO ECOCARDIOGRAFIA	2	—
Ecocardiógrafo Affiniti 50 justficar sala eco ejerercicio	PHILIPS	UBICAR N° EN PLANO · SALA PROCEDIMIENTO TEST DE ESFUERZO 2 TORRE ATENCIÓN ABIERTA	1	—
NAS 1 Servidor NAS QNAP TS-932PX, Quad-Core 1.7GHz, 4GB (BUSCAR MODELO NAS 1) RAM DDR4, 9 Bahías, Conectividad 10GbE y 2.5GbE (TS-932PX-4G-US)	—	POR DEFINIR · SALA ALEDAÑA A SALAS DE PROCEDIMIENTO BOTAGUA DE ECOCARDIOGRAFIA	1	—
NAS 2 Servidor NAS QNAP TS-932PX, Quad-Core 1.7GHz, 4GB RAM DDR4, 9 Bahías, Conectividad 10GbE y 2.5GbE (TS-932PX-4G-US)	—	POR DEFINIR · SALA ALEDAÑA A SALAS DE PROCEDIMIENTO BOTAGUA DE ECOCARDIOGRAFIA	1	—

Cómo leer este informe. El bloque verde reúne los equipos del **listado oficial 2021 ya validado por el SSMO**; el bloque ámbar, las **incorporaciones posteriores que están por validar**. Las filas con fondo crema tienen aprobación marcada como *Pendiente* o *No* en la planilla de origen. El servicio se resolvió por código de recinto y, cuando no fue posible, por el nombre histórico del servicio o del recinto, de modo que ningún equipo quede fuera.