



Matías Cuadros <mcuadros@axisdc.cl>

RV: Mall IV Etapa 2 Zona C: Angulo fachada local Burger King S455

1 mensaje

postventa@axisdc.cl <postventa@axisdc.cl>
Para: Matías Cuadros <mcuadros@axisdc.cl>

3 de septiembre de 2026 a las 12:09



CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias.

*Imprime sólo si es necesario.*

De: José Luis Mejías Faúndez <jose.luis.mejias@externos.parauco.com>

Enviado el: lunes, 17 de agosto de 2026 17:23

Para: postventa@axisdc.cl

CC: María Antonieta Gómez Delgado <antonieta.gomez@paraucocom>; Paz Soto Patiño <paz.soto@paraucocom>; Daniela Gómez Fuentes <daniela.gomez@externos.parauco.com>; Nicolas <Nicolas.Lopez@wsp.com>; Daniel González Sfeir <daniel.gonzalez@paraucocom>

Asunto: Mall IV Etapa 2 Zona C: Angulo fachada local Burger King S455

Ma. Elena Barrera,

Buenas tardes, se solicita gestionar servicio de postventa por reinstalación del ángulo vertical en fachada del local Burger King Suc 455 (nivel 4 FC).

Adjunto a continuación fotografía adjunta del sector y elemento que se desprendió de dicha fachada.

Para su pronta solución.

Ubicación de ángulo desprendido



Ubicación de ángulo, tras local Burger King



Atentamente,

José Luis Mejías F.

Inspector Técnico de Obras Operaciones PAK

+56 9 4859 7761

jose.luis.mejias@externos.parauco.com

