

OPERACIÓN NORMAL

DICTAMEN FIRMADO

INMUEBLE	Edificio Central · Puebla (site-dev)
INCIDENTE	431c6fc9-32fe-4d79-a8be-4e460e698dcd
APERTURA	2026-09-24 19:58:00 UTC · 13:58:00 hora del centro
CIERRE	2026-09-24 20:05:59 UTC · 14:05:59 hora del centro
CLASIFICACIÓN	SIN CLASIFICAR · ninguna persona lo ha clasificado todavía
SEVERIDAD · DISPARO	CRÍTICA · umbral local · escaló a SASMEX
EVENTO DE RED	SIN EVENTO ASOCIADO
FOLIO	TKB-site-dev-20260924-431C6FC9-T
HASH DE CONTENIDO	937e546c414efec7711b1c2c6ac88846f8759c96bec6c44a4aa4e402a02fe29a

Esta huella identifica ESTA EXPORTACIÓN: no el incidente, y no este archivo —el SHA-256 de un archivo no cabe dentro de sí mismo—. Es la misma que va al pie de todas las páginas. Dos exportaciones del mismo incidente NO comparten huella, y es correcto: exportar añade este documento a la cadena de custodia que imprime la §12. También la mueven una sección que no se pudo leer —el papel declara cuál y por qué— y una redacción rehecha por el asesor automático. Una huella distinta NO prueba que el dato haya cambiado. Del ARCHIVO se registra su propio SHA-256 como evidencia inmutable del incidente; ése es el que devuelve sha256sum, y la consola lo imprime ENTERO junto a este dictamen en Triage, donde además se puede re-verificar contra el objeto archivado.

SIN FUENTE DE CALIBRACIÓN DECLARADA · las aceleraciones y velocidades de este documento son valores RELATIVOS del sensor, no unidades físicas.

1. CROQUIS DEL EVENTO



SIN CARTOGRAFÍA BASE · PROYECCIÓN EQUIRECTANGULAR LOCAL


2. ENVOLVENTE DE ACELERACIÓN POR CANAL

ENVOLVENTE DE PICO POR SEGUNDO (1 Hz). NO es la forma de onda cruda: el sistema no transmite el crudo en continuo.



3. FORMA DE ONDA CRUDA Y CONTENIDO ESPECTRAL


Decodificada del miniSEED archivado del evento · 100 sps · cuentas del ADC, sin su componente continua (el cero de cada traza es su propia media).



DURACIÓN INSTRUMENTAL DE LA SACUDIDA

D5-95 · 144.0 s — intervalo en el que se acumula del 5 % al 95 % de la Intensidad de Arias, medido sobre el canal EHZ del miniSEED archivado (18001 muestras, de t+17.9 s a t+161.9 s desde el inicio de la traza). Definición de Trifunac & Brady (1975); NO es comparable con una duración «bracketed», que se mide entre cruces de un umbral de aceleración.

ESPECTRO DE AMPLITUD



0 – 49.9 Hz · pico 5.57 Hz

ESPECTROGRAMA · CANAL EHZ



0 – 58.9 s · ventana 128 muestras, solape 50 % · color = energía RELATIVA al máximo de esta ventana (el crudo está en cuentas del ADC: no hay escala absoluta)

4. MÉTRICAS POR CANAL

CANAL	PGA (g)	PGV (cm/s)	RMS	STA/LTA	MUESTRAS	RECORTE
EHZ	0.0009	0.01	6576.0869	9.89	74	no
ENE	0.0243	1.04	19526.9238	9.80	90	no
ENN	0.0452	0.77	48967.6172	9.91	91	no
ENZ	0.0229	0.12	25254.6914	9.55	90	no

5. INTENSIDAD MEDIDA EN EL INMUEBLE

PGA PICO	0.0452 g
PGV PICO	1.04 cm/s
INSTANTE DEL PICO	2026-09-24 19:57:59 UTC
BANDA	SACUDIDA MODERADA (supera el umbral de vigilancia)
UMBRAL DE COMPARACIÓN	PGA 0.025/0.185 g · PGV 1.0/12.5 cm/s · umbrales del inmueble v22, vigentes en la apertura

No se reporta intensidad macrosísmica (MMI) ni isosistas: son intensidades construidas con efectos observados y no se derivan de la aceleración de un sensor. Lo que este documento reporta es la sacudida MEDIDA por el sensor del propio inmueble.

6. CORROBORACIÓN MULTI-ESTACIÓN

SIN CORROBORACIÓN MULTI-ESTACIÓN PARA ESTE INCIDENTE.

7. RED DE ESTACIONES



Arribos contados desde la apertura del incidente.

ESTACIÓN	DIST (km)	ESPERADO (s)	MEDIDO (s)	PICO (g)	UMBRAL (g)	NIVEL
Edificio Central · Puebla (R4F74)	SIN DATO	SIN DATO	-2.6	0.0452	0.0250 del inmueble	EVACUAR / RESGUARDO
Takab Pruebas (SIM001)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0.0250 del inmueble	S/D
Centro Cívico Demostración · Tlaxcala (SIM101)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0.0250 del inmueble	S/D
Hospital Demostración · Ciudad de México (SIM102)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0.0250 del inmueble	S/D
Planta Demostración · Toluca (SIM103)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0.0250 del inmueble	S/D

8. MAPA DE LA SACUDIDA

ESTADO DEL MAPA NO CALCULADO TODAVÍA

MAPA DE LA SACUDIDA NO CALCULADO TODAVÍA: se calcula por evento, no en vivo. Esto no afirma nada sobre cuánto sacudió; sólo que al generar este documento el cálculo aún no había corrido.

9. DESEMPEÑO DE LA RED

TIEMPO DE AVISO GANADO NO CALCULABLE · no aplica: el incidente no se disparó por SASMEX

ESTACIONES QUE CONTRIBUYERON 0

CORRELACIÓN CON CATÁLOGO NO SE CONSULTÓ NINGUNA FUENTE EXTERNA para este incidente: este documento no afirma ni niega que exista un sismo publicado compatible con él.

CONSULTA A FUENTES EXTERNAS USGS (FDSN). El SSN no se consulta: la atribución de sus cifras está sin cerrar y este documento no imprime una cifra ajena que no pueda citar.

10. INSTRUMENTACIÓN

SENSOR ESTRUCTURAL RS4D · serie S/N · 100 sps · montaje en piso · calibración NO DECLARADA

SENSOR ESTRUCTURAL RS4D · serie S/N · 100 sps · montaje no declarado · calibración NO DECLARADA

SENSOR ESTRUCTURAL RS4D · serie S/N · 100 sps · montaje en piso · calibración NO DECLARADA

SENSOR ESTRUCTURAL	RS4D · serie S/N · 100 sps · montaje no declarado · calibración NO DECLARADA
SENSOR ESTRUCTURAL	RS4D · serie S/N · 100 sps · montaje en piso · calibración NO DECLARADA
SENSOR ESTRUCTURAL	RS4D · serie R4F74 · 100 sps · montaje no declarado · calibración StationXML AM.R4F74 · FDSN raspberryshake.org · Scale EHZ 399650000 M/S, EN* 384500 M/S**2 @5 Hz · sensibilidad plana, sin deconvolución de respuesta completa · aplicado 2026-07-09 (T-1.41)

11. CADENA DE DICTÁMENES

ESTADO	VEREDICTO	FECHA	REGLAS	SUCEDE A
FIRMADO	OPERACIÓN NORMAL	2026-09-24 20:05 UTC	sin versión	f0694368
PRELIMINAR	NO HABITAR · INSPECCIÓN	2026-09-24 19:59 UTC	dictamen-v1	615d5b4a
PRELIMINAR	OPERACIÓN NORMAL	2026-09-24 19:59 UTC	dictamen-v1	—

Las correcciones INSERTAN una versión nueva; ninguna fila se reescribe.

12. CADENA DE CUSTODIA

FOTOGRAFÍA	1975719287451720c6ca16a3ade7804331df8e44140ba70688ed752300428e9d
FOTOGRAFÍA	c2144edda38d65fa5ae4a7992c8046f53f449ad4b373fd07e0747b3315dc4a6e
FORMA DE ONDA (miniSEED)	5b9086b34252bb9d3f3255c91058c9b745cc927e062898e683ff6c74dcba064a
INFORME PDF	145d1fd271e45f4465b12c4296a9d4890b12cb4cc9738d051063530e5ba07977
INFORME PDF	7691dd5d61df442a1a18cc7b2fb782c8013445c407c145befbc77dba9fb82b5d

13. CRONOLOGÍA DEL INCIDENTE

INSTANTE (UTC · LOCAL)	QUÉ PASÓ	QUIÉN
2026-09-24 19:58:00 UTC 13:58:00 hora del centro	NOTIFICACIÓN ENVIADA	SISTEMA · notificaciones (email:cascade)
2026-09-24 19:58:00 UTC 13:58:00 hora del centro	NOTIFICACIÓN ENVIADA	SISTEMA · notificaciones (push:parallel)
2026-09-24 19:59:01 UTC 13:59:01 hora del centro	DICTAMEN EMITIDO	SISTEMA ·
2026-09-24 19:59:23 UTC 13:59:23 hora del centro	SIRENA ACTIVADA	GABINETE gw-dev-0001
2026-09-24 19:59:23 UTC 13:59:23 hora del centro	ESTROBO ACTIVADO	GABINETE gw-dev-0001
2026-09-24 19:59:24 UTC 13:59:24 hora del centro	DICTAMEN EMITIDO	SISTEMA ·
2026-09-24 20:03:47 UTC 14:03:47 hora del centro	PASE DE LISTA CERRADO	OPERADOR a1ebe580
2026-09-24 20:03:52 UTC 14:03:52 hora del centro	PASE DE LISTA CERRADO	OPERADOR a1ebe580
2026-09-24 20:05:59 UTC 14:05:59 hora del centro	DICTAMEN FIRMADO · HABITABLE, REINGRESO AUTORIZADO	INSPECTOR
2026-09-24 20:05:59 UTC 14:05:59 hora del centro	NOTIFICACIÓN ENVIADA	SISTEMA · notificaciones (push:parallel:3ce89d60-8937-4e47-abd5-e038cda7e61b)

14. DAÑOS REPORTADOS EN CAMPO

REPORTE OCUPANTE · PB-A · 2026-09-24 20:01 UTC · 14:01 hora del centro



SIN COBERTURA CCTV DECLARADA · este sitio no tiene cámara configurada. La ausencia de análisis de evacuación en este documento no indica que nadie evacuará.

RESUMEN EJECUTIVO · REDACTADO CON ASISTENCIA DE IA · NO ES EL VEREDICTO

El incidente ocurrió el 24 de septiembre de 2026. El sistema de alertamiento sísmico activó una alerta local debido a que la estación 1 superó el umbral de aceleración establecido. Se activaron las alarmas sísmicas y se emitieron dictámenes. Finalmente, el incidente se cerró como de operación normal.

QUÉ PASÓ · REDACTADO CON ASISTENCIA DE IA · NO ES EL VEREDICTO

El incidente se activó el 24 de septiembre de 2026 a las 13:58 hora del centro. El sistema de alertamiento sísmico detectó movimiento a través de la estación 1, superando el umbral de aceleración de 0.025 g. El sistema emitió notificaciones y dictámenes. Se activó la sirena y el estrobo. Se realizaron pases de lista y el dictamen final fue firmado autorizando el reingreso. El incidente se cerró como de operación normal.

QUÉ SE MIDIÓ · REDACTADO CON ASISTENCIA DE IA · NO ES EL VEREDICTO

La estación 1 registró una aceleración pico en el suelo (PGA) de 0.045 g, superando el umbral de 0.025 g. El tiempo de medición de la estación 1 fue de -2.58 segundos. Las estaciones 2, 3, 4 y 5 no registraron mediciones de PGA. No se registraron velocidades pico en el suelo (PGV) en ninguna estación. Las aceleraciones y velocidades son valores relativos del sensor, no unidades físicas.

POR QUÉ ESTE VEREDICTO · REDACTADO CON ASISTENCIA DE IA · NO ES EL VEREDICTO

El dictamen fue de operación normal porque el evento no fue originado por SASMEX. Se activó la alerta localmente debido a que la estación 1 superó el umbral de aceleración. Se emitieron dictámenes y se activaron las alarmas. El dictamen final autorizó el reingreso, clasificando el evento como de operación normal.

QUÉ HACER AHORA · REDACTADO CON ASISTENCIA DE IA · NO ES EL VEREDICTO

Se determinó operación normal para este incidente. No se requieren acciones adicionales derivadas de este evento.

LIMITACIONES Y DATOS AUSENTES · REDACTADO CON ASISTENCIA DE IA · NO ES EL VEREDICTO

No se consultó ninguna fuente externa para determinar si existe un sismo publicado compatible con este evento. El tiempo de aviso no es calculable ya que el incidente no se disparó por SASMEX. Ninguna otra estación de la red corroboró el evento. El evento no tiene epicentro localizado. No hay conteo de evacuación por video. Las aceleraciones y velocidades medidas son valores relativos del sensor, no unidades físicas, debido a que no se declaró una fuente de calibración. El dictamen vigente no registra evidencia instrumental en su fundamento.

Las secciones en prosa se redactaron con asistencia automatizada. El VEREDICTO y todos los valores medidos de este documento son deterministas (sin versión) y no dependen de ella.

Narrativa: openrouter

17. MARCO NORMATIVO DECLARADO POR EL CLIENTE

SIN MARCO NORMATIVO DECLARADO POR EL CLIENTE · la ausencia de etiquetas no significa cumplimiento ni incumplimiento: significa que no se declaró ninguna.

18. FIRMA Y DESLINDE

FIRMÓ

INSPECTOR

FECHA DE FIRMA

2026-09-24 20:05:59 UTC · 14:05:59 hora del centro

Firma de usuario autenticado (Cognito). NO es una firma criptográfica ni un sello de tiempo de HSM.

Dictamen operativo FIRMADO por inspector, sobre evidencia instrumental de TAKAB Ailert. No sustituye la evaluación estructural formal ni certifica reingreso seguro sin firma de ingeniería.