

1 Начало Инициализация пинов для пинов для подключения устройств устройств 3 задание констант 11 Включаем вентилятор Включаем вентилятор

ΓΥΝΡ.400201.125 ΠД1







				ГУИР 400201.125 ПД1						
			Миуропроизскопиоз устройство	Лит.		1acca	Масштаб			
Лист	№ документа	Подпись	Дата	микропроцессорное устроиство контроля параметров цеха термообработки изделий. Блок-схема алгоритма		Γ				
раб.	Сыромолотов	·			y	1				
Іров.	Селезнев					\bot				
					Лист		Листов 1			
					БГУИР, гр. 950501					
	Пист граб. гв.	раб. Сыромолотов	раб. Сыромолотов	раб. Сыромолотов	Лист № документа Подпись Дата раб. Сыромолотов в. Селезнев Микропроцессорное устройство контроля параметров цеха термообработки изделий.	Лист № документа Подпись Дата контроля параметров цеха термообработки изделий. Блок-схема алгоритма Лист	Лист № документа Подпись Дата контроля параметров цеха термообработки изделий. Блок-схема алгоритма Лист № документа Подпись Дата контроля параметров цеха термообработки изделий. Блок-схема алгоритма	Лист № документа Подпись Дата контроля параметров цеха термообработки изделий. Блок-схема алгоритма Лит. Масса Тит. Масса		