

## Lección aprendidas – Mensaje de difusión.





## Situación:

El día sábado 07/08 un chofer de nuestra compañía venia circulando desde el SOIL 78 luego de realizar el retiro de la unidad 411. Cuando estaba circulado por las zona de TRATAYEN, en un curva una batea que venia a gran velocidad se abre ocupando parte del carril por donde circulaba el chofer de nuestra compañía, la situación comentada genero que la lona o saga de la batea impacte contra el espejo retrovisor izquierdo. Este impacto produjo la rotura completa del espejo.

A pesar que las consecuencias del evento fueron leves (perdida de materiales), las mismas pudieron haber sido extremadamente graves, como la lesión o perdida del recurso humano (chofer).

## **Lección aprendida:**

- **Siempre**, al llegar a una curva disminuya la velocidad y analice la conducta de la unidad/s que vine en sentido contrario.
- **Analice** las banquinas (estado de conservación, que se encuentren liberadas, ausencias de alcantarillas e instalaciones fija, etc.) para ser utilizadas como medio de escape.
- Recuerde: Lo mas importante para la compañía es su capital humano, y siempre hay alguien que espera su llegada.