Clariant (Argentina) S.A. División Functional Chemicals 8319 Rincón de los Sauces Provincia de Neuquén Tel/Fax: 54 (0299) 4886656



REPORTE DE CONDICIONES

DÍA : 20 de Enero 2021

TITULO INFORME: Camión Quinpe

PREPARADO POR : Campos Yévenes Mariana

PREPARADO PARA: Jorge Aburto - Miguel Carrizo

PROPÓSITO

Informar desvíos detectados en equipo afectado a las operaciones de la empresa Clariant Argentina en Yacimiento de Shell – Locación PAD 22.

Derechos de autor por Clariant Argentina S.A.

Este documento es confidencia y es propiedad de Clariant Argentina S.A. Esta información no puede ser copiada o reproducida por cualquier persona sin el consentimiento escrito de Clariant Argentina S.A. Este documento constituye un trabajo no publicado de Clariant Argentina S.A. Clariant Argentina S.A es propietario de todos los derechos sobre esta información y pretende mantener esta información confidencial. Aquellas personas que tengan acceso a esta información no pueden copiar, usar o distribuir esta información a menos que este autorizado expresamente por Clariant Argentina S.A.

1. Equipo inspeccionado: Camión Quinpe Interno 220.



- Estado de luces en general adecuado, se observó una luz baja izquierda quemada y fue resuelto el desvío por parte del conductor en el transcurso de la jornada.
- En anexo se adjunta check list con los puntos de conformidad detectados, en punto 2 se detalla documentación y en el campo de desvíos se detallan las observaciones que requieren tratamiento.

2. Documentación:

• VTV. Vto: 19/02/2021

Seguro Mercantil Andina. Póliza 012727308 Vto: 11/01/2022

Ruta (TCMG – TCPG). Vto: 29/09/2021


• Certificación de hidrogrúa – Vto: 05/03/2021

• Chofer e Hidrogruista: Gabriel Ulloa.

Vto Carnet Manejo Defensivo: 22/06/2022Vencimiento operador de izaje: 06/08/2022

3. Desvíos observados en Hidrogrúa:

- Se observa presencia de pérdida de aceite hidráulico. Observación también realizada por la inspección de las tareas.
- No esta señalizada la carga máxima. En la documentación se pudo observar que es de 4.300 kg.



 La guía se soltó en dos oportunidades lo que generó la necesidad de asistencia mecánica para continuar las tareas:



4. Oportunidades de mejora

- Reparar los desvíos detectados.
- Inspeccionar previo al envío de equipos a una asistencia en campo su correcto funcionamiento.

5. Anexo Check list.

PDE INTERNO: کی MARCA: ۷۵۲ کی المید ONDUCTOR: عدیم همهروند FECHA: کر		PLANILLA TÉCNICA DE CONTROL DE VEHÍCULOS PESADOS		
	-6 + 1			
ONDUCTOR: U LIDA GADILEL FECHA: 7		KM/H: 20483 MODELO:		
	5.10.0	LOZI) DOMINIO: OEI C	16	
REGIST REGIST PÓLIZA Nº: N	RO DE CO	ONDUCTOR N°: VTO:		
EGURO: REQUANTE ANDINA PÓLIZANO: 1	012727	4308 - 11.01.2012 VTO:		
ERIFICACIÓN TECNICA VEHICULAR Nº: 06484 2	5 18	101.2021 VIO:		
	- 11			
ERMISO DE CIRCULACIÓN YPF PUTA 29	1.08.7	VTO:		
DESCRIPCION	REF	DESCRIPCION	REF	
Luces de posición	()	32. Criquet, llave para aux. y tacos	1	
Luces altas	17	33.Jaula o baranda antivuelco	M	
Luces bajas UZIZA. QUETADA ARCH Balizas intermitentes y luces tipo guirnalda		34.Limpia y lava parabrisas	h	
Luces de giro	, 0	35.Parasoles	7	
Luces de freno (stop)	0	36. Apoyacabezas 37. Neumáticos en uso y auxilio	()	
Luces interiores	7	38.Desempañador	D .	
Luces y alarma de retroceso	D	39.Espejos laterales y retrovisor	D	
Luces de patente	D	40.Parabrisas	B	
Indicadores de tablero (luces y funcionamiento)	1	41.Caño de escape y silenciador		
Frenos	1	42 .Aire acondicionado y calefacción	b	
Freno de mano	0	43.Cerramientos	N	
Bocina Botingia and Botingia an	, n	44. Asientos y tapizados	P .	
Botiquin primeros auxílios Cuarta remolque rigida	D	45.Tacografo	P	
	51. D.	47. Elementos sueltos en cabina y caja	26	
(1) Extintor 5Kg y (1) de 1 Kg en cabina		48 Próximo Services:	- 12	
Arrestallamas	0	49. Control de niveles de fluidos/ pérdidas?	R	
Orden y limpieza interior y exterior		50. Cinturones seguridad inerciales	The second secon	
Barreros x 4	D	51 Logo de la compañía y Nº interno	ħ	
Paragolpes	10	52. Prot. intercooler, sist. hidr. y difer.	D	
Cobertor para caia de carga	0	53 Cajón para herramientas	b	
lave de corte general de corriente	0	54. Chapa y pintura 55. Alineación y balanceo	ħ	
Balizas triangular reglamentarias	12	56. Lavaojos/ Ducha de emergencia.	n	
Manual de mantenimiento y operación	5	57. Bolso de seguridad	\$7.	
Levantacristales	6	58. Carpeta EHS/anillado con MSDS	<i>b</i>	
Puesta a tierra		59. Accesorios de señalización, banderines,		
	B	carteles rigidos	\$º	
Reflectores		60. Accesorios de sujeción de cargas		
Equipos de radio o tetra.	15	Cadenas, fajas, tensor a criquet	Ь	
Equipos de l'adio o tetra.	NA	61. Guía de Respuesta en Caso de Emera		
Estado de plataformas de cargas y barandas	-	CIQUIME CIQUIME		
	D			
SERVACIONES				
Manguera y Acoples:				
		Object Cionón la equipo vananismo 5.3.2021		
Bomba:		the stranger of spring		
· ·		UENCHIEND 5-3, 2021		
		CONCENT COLORO	22	
OBETUROU DE 18418 VENCE 06.0	8.22	D (ANALLES)		
		@ CARAUNAD 4300 Kp.		
MANEZO DUO. 22.04.22			1.	
		TIENE PERDIAN DE AGEITE	HIPHANIE	
SPONSABLE DEL VEHÍCULO:		VERIFICO.	Me By Land	
111.11		VERIFICO:	7.0	
V Shift Wille	.1	Line	2000	
1 1-11	KlOA		200	
firma y adaración				
firma y aclaración		firma		
en) NT (no tiene) RV (revis	carl Barra	firma y aclara	ción	
The leaves	Jai) IVI (IVI	al/Reparar) NC (no corresponde)	(cambiar)	