Actividad 1. Eliminar perdida de combustible de linea BADILLA JORGE RAFAEL de descarga. 2. Realizar limpieza del suelo de deposito de combustible. 3. Limpiar tanque de 4 m3 y ajustar suncho BADILLA JORGE RAFAEL contaminado y con tierra contaminada. 5. Cambiar acoples rapido por acoples erroscados (Oportunidad de mejora) . En caso de dejar acoples rapido garatizar que	e RGE RAFAEL		Fecha: 09/11/2020	
1.Eliminar perdida de combustible de linea BADILLA JOR de descarga. 2.Realizar limpieza del suelo de deposito GIANNINI MA de combustible. 3.Limpiar tanque de 4 m3 y ajustar suncho BADILLA JOR de contaminado y con tierra contaminada. 5.Cambiar acoples rapido por acoples erroscados (Oportunidad de mejora) . En caso de dejar acoples rapido garatizar que	RGE RAFAEL	Estado		verificado por
2. Realizar limpieza del suelo de deposito GIANNINI MA de combustible. 3. Limpiar tanque de 4 m3 y ajustar suncho BADILLA JOR 3. Vaciar tachos de 20 litros lleno de gasoil GIANNINI MA contaminado y con tierra contaminada. 5. Cambiar acoples rapido por acoples acoples rapido garatizar que caso de dejar acoples rapido garatizar que		Pendiente	heal gods	low forts
S. Limpiar tanque de 4 m3 y ajustar suncho BADILLA JOR S. Vaciar tachos de 20 litros lleno de gasoil GIANNINI MA contaminado y con tierra contaminada. S. Cambiar acoples rapido por acoples BADILLA JOR stroscados (Oportunidad de mejora) . En caso de dejar acoples rapido garatizar que	ARTIN	Pendiente	Podote	lero boito
Vaciar tachos de 20 litros lleno de gasoil GIANNINI MA ontaminado y con tierra contaminada. Cambiar acoples rapido por acoples stroscados (Oportunidad de mejora) . En aso de dejar acoples rapido garatizar que	RGE RAFAEL	Pendiente	Podrante / propo	1 (se 6376
En	ARTIN	Pendiente	Pediate	low boile
no presente fugas ni fisuras.	RGE RAFAEL	Pendiente	heelyoolo	low besto
6.Verificar estado de manguera y/o ajusta BADILLA JORGE flejes.	RGE RAFAEL	Pendiente	hedroyo	low bonts
7.Realizar sistema para poder abrir tapa BADILLA JORGE de tanque de recuperacion. Se sujiere realizar dos orificios, soldar tuerca , y realizar manijas que seas ajuastable para evitar que queden fijas y nos generan una condicion insegura.	RGE RAFAEL	Pendiente	Goody ods	low los for
8.Realizar limpieza de bandeja de GIANNINI MARTIN contencion. Se encuentran manchadas con combustibles y demas productos.	ARTIN	Pendiente	Perdiat	lar losto

Socializate of Hoolido Convertiva S Olimpias, de Lebos de 2 lite con metrial Solide Contaminado

Dlinging of Interior of Deposit of Easail (Metanol Absorbert Contour node)

3 Bondeges de Corteción Decar en laster de gosail, que y deople Rope Roste.

4) Moder de los tos llos de gosail conteminado.

(3) tambos of los lis con products. Posiblemonte confirmado con fois de livus. (16) pose topos)

(7) Clocar motored Absorbed on follow Unicodo de for of Surtidor of Combus. (3) Such convominads on specific / healight preservour de trels

Nonderna Instalion electrices de

GASTON LARA RIVERO
Téc. en Segundad e Higiene
QUINPE S.R.L.

9/4/20 14:40 US