

SERVICIOS Y DESARROLLOS A LA **MEDIDA DEL CLIENTE**

Reporte de Higiene y Seguridad

Dia: 16/02/2022 Hora: 08:00

Título del Informe: Condición insegura unidad 120 (HTF 380).

Realizado por: Lara Gastón.

Propósito: Informar los desvíos detectados en la unidad y determinar las medidas

correctivas.

Desarrollo:





Imagen 1. Imagen 2.



SERVICIOS Y DESARROLLOS A LA **MEDIDA DEL CLIENTE**





Imagen 3 Imagen 4



Imagen 5

Observación / desvío:

- Imagen 1 y 2: Las trabas de la compuerta con respecto a los puntos de fijación de los parantes no son compatibles.
- Imagen 3 y 4: la misma observación que el punto anterior, se agrega que el perno de traba solo ingresa al punto de fijación 1 cm, lo cual no da garantías de que la compuerta no se desprenda y caiga pudiendo causar lesiones o daños materiales en











SERVICIOS Y DESARROLLOS A LA **MEDIDA DEL CLIENTE**

terceros.

Imagen 5: Manija de apertura y cierre de traba de la compuerta rota, no deja que se pueda manipular de forma correcta, además que genera una condición insegura para el personal que debe trabar y destrabar la compuerta.

Medida correctiva inmediata (excepcional):

Se aseguro la compuerta con dos fajas para dar cumplimiento al servicio ya pactado con el cliente. Esta medida fue consensuada con el chofer de forma excepcional (Giannini Nicolas), ya que en otras oportunidades reclamo por el estado de dicha compuerta.



Recomendación de medida correctiva

Realizar compuerta nueva en base a la característica constructiva del semirremolque. Usar como muestra la compuerta ubicada en el lateral opuesto.

Importante: Tener en cuenta que en caso de que la baranda se desprenda y caiga con la unidad en movimiento, la misma podría causar lesiones graves en terceros como así también daños materiales; los cuales llevarían asociados gastos superiores al que lleva acondicionar correctamente la unidad.

> GASTON LARA-RIVERO Téc. en Seguridad e Higiene QUINPE S.R.L

> > 16/02/2022