

### Adelanio de Fase en Bodo


Elaiseño del controlador 6 c.(s) = Kc (s+1) 0201 (S+1)




La Funcion de adelanto de Fase produce Db' de ganancia y Fase aproximadamente 251:



Para calwar da fase maxima en relación con el factor d' Trazamos el diagrama polar





Ahora, el diagrama de lase se puede expresar como la diferencia de. 2 angulo. Gras - Ka (5+11-)

engulo. 
$$6ccs$$
 =  $kc$   $(s+1/T)$   $\underbrace{5+1}_{\alpha T}$ 

Siderivamos Ø(w) respecto a W, estariamos hallando el.

punto maximo de fase, por tarão obtenemos la frocumia

Wm, a la que ocurre esta fase máxima.

$$Wm = \frac{1}{TVZ} - - \overline{U}$$

$$Vm$$

$$Vm$$

)tallando la ganancia que aporta el compensador a esta. Frecuencia Wm:


$$20\log\left(\frac{\sqrt{w^2+(\frac{1}{4})^2}}{\sqrt{w^2+(\frac{1}{4})^2}}\right) \rightarrow poro W = W_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

La curva del sistema a compensor. se modifica en magnitud en Wi= 1 en Ganancia =-10/09 d

Cruce de ganancia a la derecha, entonces esto disminuye el Margon Fase Por ello adicionamos 5 a 12º al angulo de adelanto de pase OM


PM = Paseado - paquel +10

En resumen, por exemplosi &=0.1



E- apoita Magnitud

Laporta fase.



## Compensadores en Adelanio en Bode

Las especificaciones de diseño se dan enterminos de MF, y 46, constante de error estático de velocidad, etc

### \* Pasos de diseño

$$9 \text{ Sea } \left[ 6 ccs \right] = kc_s \left( s + \frac{1}{7} \right)$$

$$\frac{cs + 1}{d7}$$

(comrolador en Adelanio)

(2) 
$$E16(cs) = (kca)(Ts+1)$$

$$(a7s+1)$$

(orraforma de expresar)

Multiplicando el Controlador y la Planta. 
$$61(S)$$

$$6(CS) \cdot 6(S) = \frac{K(TS+1)}{(4TS+1)} = 6(S) = \frac{K(TS+1)}{(4TS+1)}$$

deducimos K6cs) = 61cs) que permite.

de termina: la ganancia K que satisfaga el reque rimiento sobre la ganancia estática de error:

ess pasicion = 
$$\frac{1}{1+Kp}$$
 o ess velocidad =  $\frac{1}{Kv}$ 

(3) Usando el K hallado. dibujamos el DB de 6, (5)=K6c y observamos el MF en la grafica.

$$\phi_{M} = M F descends - M F_{inicial} + \Delta \phi$$

$$(5-12^{\circ})$$

(5) Hollomas 
$$\alpha$$
:
$$|Sen \phi_{M} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}|$$

ya que en esto frecuencio. Se produciro obora el nuevo cruce de gononcio.

(3) Calculmos el polo y tero del compensador 
$$2c = \frac{-1}{4}$$

Addanso detase (Boacs

= Ejemplo (1) Sea 6cs) = 4 ((s+2)

> Se desea un: M6210

Solución

Recordando Kv= lims = 5610) = 20

$$Kv = \lim_{s \to 0} S\left(\frac{4k}{s(s+2)}\right) = 20$$

$$kv = \frac{4k}{2} = 20 \quad |k=10|$$

$$61(s) = \frac{4k}{s(s+2)} = \frac{40}{s(s+2)}$$




Diagrama de Bode de Ges) y KGes). ELMF = 17-18

3) Do la grafica de Bode observamos:

HG = 00


MF= 17

Portanto, el compensador. agregara una fase MM de manera que el MFfinal se incremente

Resumen

La secucicia de la diagramai de Bode se van

modificando algo así:



Nota


Cuando se agregue el compensador 75+1, este

También aportara algo de ganancia, de Tal manere que la cuiva de magnitud. Se desplace ligeramente a la de recha Ces decir la frecuencia de cruce de ganancia se desplaza) ces decir la frecuencia de cruce de ganancia se desplaza) por Tanto para contratrestar este efecto sobre el MF se suma (adiciona) un  $\Delta \phi = 5-12^{\circ}$ 

(4). El controlador Gccs) debe aportar  $\phi_{M} = 38^{\circ}$ Sen  $38^{\circ} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$   $\alpha = 0.24$ 

esta fase adicional se logra en WM = TVa

Como la curva de magnitud debe ser "levantada":



De la grafica podemos obtenes porobservación a que frecuencia ocurre esta atenuación, y vemos que es aproximadamente a W= 9 rad/s


Otra forma es Analiticamente:


Objeniendo el polo y tero del compensador:


$$W_{H} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \qquad T = \frac{1}{\sqrt{0.24}} \times \frac{1}{9} = 0.226$$

Finalmente: 
$$K=kc \Rightarrow Kc=\frac{10}{\alpha}=\frac{10}{0.24}=\frac{41.7}{10.24}$$

Porranzo: 
$$6c(s) = 41.7(s+4.41)$$
 (on rododor en Adelmio)







AddaNo Fase (Bode)

\* Exemplo 2

 $6(s) = \frac{1}{s'(0.1s+1)(s+1)}$ 

Requerimien705: MF = 45 M6 38db. Kv = 4

Solución

(1) 61(s) = K 6(s)

 $K_{V} = \lim_{s \to 0} \frac{gK}{s(0.15ti)} (5ti) = \frac{K}{1} = \frac{4}{1}$ 


[K=4]

Entonces K=4 desplosa (aporto) 20/094-12db

Dibupma Bode.

$$6_{1(5)} = k_{6(5)} = \frac{4}{s(0.15+1)(5+1)}$$

y observamos M6 = 8.79MF = 17.7



(9) 
$$5m \phi_m = \frac{1-\alpha}{1+d} = \frac{1-\alpha}{1+d} = 0.642$$
  
 $5m 40 = \frac{1-\alpha}{1+d} = 0.642$   
 $1-\alpha = 0.642 + 0.642 d$   
 $\alpha = 0.218$ 

Por observacion | Wn = 1 = 2.82 rad/sq

(5) Glavlo de Polo y Zero del composador:


$$P_{C} = \frac{-1}{dT} = \frac{-1}{(0.218)} = \frac{5.89}{0.779}$$

$$Z_{C} = \frac{-1}{T} = \frac{-1}{(0.779)} = \frac{1.283}{1}$$

Finalmente 
$$K = kc \propto \rightarrow kc = \frac{K}{J} = \frac{4}{0.218} = 18.3486$$

$$\left[kc = 18.35\right]$$

$$G(G) = 18.35\left(5 + 1.283\right)$$



# Controlador PD : Bode. 6c = Kp(Tds+1)

Pasos 1. Calcular Kp para complirel ess

2. Dibyar DB de Kp6(s) y déterminar la fase extra que seva necesaria DH = MFCOMP - MF

3. La Om es monor que 450: Se considera que Wem no se alzera: Wem= Wem Comp.

Entonies Tol se colcula:

Tang ph = ToWCH

4. La de es mayor que 45 En este caso Wem sise altera (aumena)

- La nueva frecuencia WCH COMP debera estar en el punto donde el modulo vale

-20/09,0 (VI+(Tgdn)2

Calculmos Ta: Tang & H = To Wen COMP

Para el sistema. 1 disene un PD. que cumplo: s(s+2)

ess tipo escalun = 0 ess cipo rampo = 5%. MF=45° (P0=25%)

(1) 
$$e_{55 \text{ ramps}} = \frac{1}{kv} = 0.05 = 7 kv = 20$$

Kv= lim & Gos (s) = lim SKp (7ds+1) (1 )=

Kv= 20= Kp [Kp=40]

Dolgiofico = MF ≈ 18.


OM = 45-18=27


| PM=270 |

Eneste caso como da < 45

Wenconp = Wen = 6.17 rad/s

 $\frac{Tang(27)}{6.17} = Td \quad Zdi = 0.0826$ 






## DATURZO de Fase en Bode

El diseño del comidador 6c(s) = Ke (S+1/T)

(S+1)

B71


Si 5-70 |6ccs) => KcB Si 5i-700 |6ccs) => Kc



Note que la azenvación maxima en db que proporciona al compensador. es 20 log KG . Esta Garacteristica (de ganancia) es la que es usis y

no el rezerdo de fase.

La variación de ganancia que introduce el compensador se usa para atenuar la ganancia en laso abierto en un rango de frecuencias menor (la cuiva de ganancia se desplaza/atenua a la izquierda) El polo y cero se posicionan de forma que el retaido de las introducido por el controlador no es significativo en la frecuencia de cruce de ganancia. Tambien conclui mos que la función del compensador de al razo es proporcionar una atenuación en el rango. de frecuencias altas a finde aportar un MF suficiente. Pero no es que el 6c(s) aporte fase, sino que al atenuarse la curva de ganancia, entonces la frecuencia de cruce de ganancia se desplaza a la izquierda por tanto el MF aumenta compensado.



Entonces 
$$6c(s) = 6c(s) = K(7s+1) = 6c(s)$$
 dende  $k = kcB$ 

luego 61(5) = K6(5) nos sirve para determinar el K que sazisfaga el requisiro dela constante de error estatico

Si el sistema 61(s) no salisface el ME y ME entonces hallamos el punto de frecuencia de 61(s) que cumpla el MFdescado+Ad Eze sero la nueva frecuencia de cruce de ganancia.

3) Para evitar el efecto de atrazo de fase que produce el compensador cle 2 (1230, el polo y zero del compoensador se ubican mucho mas abajo que la nueva frecuencia de cruce de ganancia. =) la fravencia de esquina del zero = 1. se divide entre 3 à 10

4 Hallamos la atenuación necesaria (del grafico de bode) pora disminuir. la curva de magnitud a 0 db en la nueva frecuencia de cruce de

parque 
$$lim \left(\frac{TS+1}{S-700}\right) = lim \left(\frac{T+\frac{1}{S}}{B7+\frac{1}{S}}\right) = \frac{1}{B}$$

Con este volor de B' hellemos loubicación del polo polo = 1 87

(5) Holloma

### Compensador en Atrazo

$$Sea G(S) = 1 = 5(S+1)(0.55+1)$$


#### Solucion

K=5


(3) En la grafica hallamos la freconcia W' donde el MF

se logra el descado. Es conveniente romar un poco mas
a la 13 quierda de manera que el MF deseado va ser
a la 13 quierda de manera que el MF deseado va ser
a fectado (se va restar fase tambien). Parello

MF deseado = 40 + 12 = 52°.



DB dela Planta (Proceso)



DB de la Planta + K


61(5) = K6(5)

Los 12° o 1 perpora compensor el retraso de fase que agrega el compensador.


Calcolamos el polo 
$$PC = \frac{1}{B7} = \frac{0.1}{10} = 0.01 \text{ rad}$$

$$\begin{array}{cccc} (5) & K = k_{c} B \\ & K_{c} = \frac{K}{B} = \frac{5}{10} = 0.5 \end{array}$$

Finalmente 
$$6c(s) = 0.5 \times (5 + 0.1)$$
  
 $(5 + 0.01)$ 



Bodé del Compensador



$$6ccs = \frac{Kp(7iSH1)}{7iS}$$

$$e_{ss} = 1 = 0.05$$
  $kv = 20$ 

$$k_{V} = \lim_{s \to 0} s' C_{(S)} G_{(S)} = \lim_{s \to 0} \frac{sk_{0}(T_{i}S+1)(\frac{1}{5+2})}{T_{i}} = 20$$

$$\frac{kp}{2\tau_i} = 20 \qquad \begin{cases} kp = 40 \\ \tau_i \end{cases}$$

Dibuyomos el bode de 
$$\left(\frac{kp}{7}\right)\frac{6cs}{s'}$$

Dezerminamos la fase extra necesaria:  $\phi_{M} = MF comp - MF = 45-18 = 27^{\circ}$ 

La frecuencia de cruce no se altera

(5) decerminamos Ti

Tang on = T, Wem

$$T_i = Tang\left(\frac{27 \times \pi}{180}\right) = 0.0826.$$

$$T_i = 0.0826$$

$$\frac{K\rho}{\tau_i} = 40$$
  $K\rho = 40 \times 0.0826$   $K\rho = 3.3$