



DEFINICIONES

Línea base = Cero fotométrico del analizador

▲ Abs muestra = Abs muestra - Abs Blanco

▲ Abs calib = Abs calib - Abs Blanco

▲ Abs control = Abs control - Abs blanco

CÁLCULOS

Factor de calibración = $\frac{\text{Valor calibrador}}{\text{Abs calibrador}}$

▲ Abs calibrador

[Muestra] = Factor calibración · ▲ Abs muestra

