



ORION
BY MEDINOVA

Reporte de servicio

Formato tecnico de campo con trazabilidad, firmas y materiales.

FOLIO

RPT-SRV-340436-20260514

Estado: Registrado

Reporte: SAMPLE-1

Emitido: 14/05/2026 18:30

INGENIERO

Everardo Garcia

SERVICIO

Servicio presencial · Correctivo

VENTANA

09:30 - 14:30 · 5 h

Cliente y sitio

La visita queda asociada a cliente, contacto y direccion operativa.

CLIENTE / SITIO

DN Soluciones Diagnostica

UNIDAD / NEGOCIO

Laboratorio Central Xalapa

CONTACTO EN SITIO

Genesis Cardenas

TELEFONO

2942415469

DIRECCION OPERATIVA

Valle Anahuac, Moctezuma 5, Col. Centro, CP 91000, Xalapa, Veracruz, Mexico

Equipo e intervencion

Orden, serie, referencias y versiones capturadas en campo.

TIPO DE REPORTE

Servicio presencial

TIPO DE SERVICIO

Correctivo

SERIE DEL EQUIPO

830004366

EQUIPO / ANALIZADOR

BA-400 con ISE

FECHA DE SERVICIO

14/05/2026

FOLIO OPERATIVO

SAMPLE-P

TICKET RELACIONADO

3e6c9f8f-8e46-4c91-9c92-2ca4178d7f11

AVERIA CODIFICADA

AV-104 · Inestabilidad en fotometria y deriva de linea base

SOLUCION CODIFICADA

SOL-208 · Ajuste de fotometria, limpieza y validacion funcional

SOFTWARE REPORTADO

DU733BEC2

FIRMWARE REPORTADO

DU733BEC2

SOFTWARE DE SERVICIO

SRV-4.8.2

Diagnostico y cierre tecnico

DIAGNOSTICO

Inestabilidad en fotometria y deriva de linea base

HALLAZGOS / TRABAJO REALIZADO

Se revisa tarjeta de fotometria, cubeta, tren de leds y limpieza general. Se ejecutan pruebas de control y se valida estabilidad operativa.

SOLUCION APLICADA

Se ajusta la fotometria, se reinstala el conjunto optico y se dejan pruebas de corrida satisfactorias. Equipo liberado para continuar operacion.

Materiales y trazabilidad

Reactivos, consumibles o refacciones capturados durante la atencion.

MATERIALES UTILIZADOS

No se registraron reactivos, consumibles ni refacciones en este reporte.

Firmas

INGENIERO RESPONSABLE

Firma no capturada.

Everardo Garcia

CLIENTE / RESPONSABLE DEL SITIO

Firma no capturada.

Genesis Cardenas

COMENTARIOS DEL CLIENTE

Cliente conforme con la atencion y con el comportamiento del equipo despues de las pruebas de control.