

Nordstern Automobil AG · Industriestraße 40 · 89010 Hohenfels

Herrn Daniel Weber
Buchenstraße 27
89012 Hohenfels

Aktenzeichen	RSA-26-4187
Aktionscode	NA7Q
Bearbeitet von	Rückrufteam
Telefon	0800 670 7733
Datum	11.07.2026

Sicherheitsrückruf - Überprüfung des Batteriemanagements

Sehr geehrter Herr Weber,

bei internen Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass es bei bestimmten Fahrzeugen des Typs Nordstern Eon 4 während einer Gleichstrom-Schnellladung zu einer fehlerhaften Temperaturerfassung kommen kann. Ihr Fahrzeug ist von dieser Rückrufaktion betroffen.

Fahrzeug	Amtliches Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.
Nordstern Eon 4	HO-NS 274	endet auf 4K72

Was Sie jetzt tun müssen

Vereinbaren Sie bitte spätestens bis zum 25.07.2026 einen Termin bei einem autorisierten Nordstern Servicepartner. Die Maßnahme muss bis zum 14.08.2026 durchgeführt sein. Ein konkreter Werkstatttermin ist mit diesem Schreiben noch nicht festgelegt.

Bis zur Durchführung der Maßnahme verwenden Sie bitte keine Gleichstrom-Schnellladestation. Laden Sie das Fahrzeug an einer Wechselstrom-Ladestation höchstens bis 80 Prozent. Erscheint im Fahrzeug eine rote Batteriewarnung oder nehmen Sie ungewöhnliche Wärme- oder Geruchsentwicklung wahr, stellen Sie das Fahrzeug sicher ab, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an die Nordstern Pannenhilfe.

Bringen Sie zum Werkstatttermin die Zulassungsbescheinigung Teil I und beide Fahrzeugschlüssel mit. Die Überprüfung und das erforderliche Softwareupdate dauern voraussichtlich 90 Minuten und sind für Sie kostenfrei. Mit diesem Schreiben ist keine Zahlung verbunden.

Wird die Maßnahme nicht fristgerecht durchgeführt, kann das Sicherheitsrisiko fortbestehen. Außerdem können wir verpflichtet sein, den offenen Rückrufstatus an die zuständige Zulassungsbehörde zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Clara Hoffmann
Leitung Rückrufaktionen

Anlage
Liste der autorisierten Servicepartner