
Q1
Wert_0
REQ
C
AD_DWORD_TO_D
DWORD#0
OUT
AD_OUT
Wert_4000
REQ
C
AD_DWORD_TO_D
DWORD#4000
OUT
AD_OUT
AD_LAST_3
Si
AD_LAST_3
IN1
IN2
IN3
OUT
I6
Wert_8000
REQ
C
AD_DWORD_TO_D
DWO
I7
#8000
OUT
AD_OUT
I8
Uebung_254b_AX
PWM sprungartig mit Tastern: I6 = 0, I7 = 4000, I8 = 8000 auf PWM Q1, RAMP T#0ms

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_254b_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf