
I_WBSD
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
WHEELBASEDMA...
WHEELBASEDMA...
MAXI_TIMEOFT...
WHEELBASEDMA...
KEYSWITCHSTA...
START_STOP_S...
OPERATOR_DIR
Q1
Q_NumberVariable_Wheel_based_machine_speed
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
NumberVariable_Wheel_base...
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_071b
s16result
Q_NumberVariable_Wheel_based_machine_distance
WBSD auf UI ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue