
I_WBSD
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si I_WBSD UINT#0
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
WHEELBASEDMA...
WHEELBASEDMA...
MAXI_TIMEOFT...
WHEELBASEDMA...
KEYSWITCHSTA...
START_STOP_S...
OPERATOR_DIR
F_GT
REQ
CNF
Si F_GT
IN1
OUT
IN2
Q1
Q_NumericValue_WBSD
INIT
INITO
REQ
CNF
Si Q_NumericValue
QI
QO
berVariable_Wheel_base...
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
Uebung_071a
s16result
E_DTF
WBSD auf UT ausgeben, Q1 Schalten wenn Speed >0
CLK
EO