


Fundição para criação da matéria-prima




1. Cátodos de cobre




2. Forno de fusão




3. Forno de retenção




4. Roda / máquina de lingotamento contínuo




5. Remoção de rebarbas



6. Laminação em passes sucessivos



7. Decapagem / resfriamento



8. Corte e bobinamento



9. Vergalhão de cobre bobinado