

Numero de equipo: Descripción equipo: Área de la empresa: Resolución Tolerancia Inf.:

IM-136 (C33377936) ATORNILLADOR DE TORQUE SUSPENSIONES ACTIVA 0.1 Nm

Próximo estudio Nominal: Tolerancia Sup. : Temperatura:


Fecha estudio: Feb-24 Frecuencia: 12 MESES Feb-25 13.2 Nm 15.84 Nm 22.2 °C

## **ESTUDIO MSA 4a Edicion BIAS METODO POR MUESTRAS INDEPENDIENTES**

Valor de
Referencia

10.56 mm

	13.200	
INTENTOS	MEDICIONES	SESGO
1	13.219	0.019
2	13.224	0.024
3	13.206	0.006
4	13.199	-0.001
5	13.205	0.005
6	13.182	-0.018
7	13.196	-0.004
8	13.177	-0.023
9	13.197	-0.003
10	13.175	-0.025
11	13.190	-0.01
12	13.196	-0.004
PROMEDIO	13.197	-0.0028



	n	Promedio	Desviación Estandar, <b>σ</b> <sub>r</sub>	Error Estándar de Ia Media, <b>o</b> b
Valor Medido	12	13.197	0.0151	0.0044
Estadistico t	gl	Valor t significativo (2 colas)	Sesgo (bias) Promedio	

INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95% DEL SESGO  $\alpha = 0.05$ 

11

$$Sesgo - \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right] \leq cero \leq Sesgo + \left[\sigma_b \left(t_{v, 1 - \alpha_2'}\right)\right]$$

-0.0028

-0.0125 0.0068 <= **0** >=

## **ACEPTADO**

**PATRON UTILIZADO** TRANSDUCTOR DE TORQUE (DESUMEX)

0.0044

Dado que el cero cae dentro del intervalo de confiabilidad del sesgo el equipo de procesos puede asumir que el sesgo de las mediciones es aceptable asumiendo que el uso actual no introduce fuentes de variación adicionales.

Observaciones:	Elaboro:	LEYDA TREJO
	Revisó:	MIREYA HDEZ
	·	

2.201