实验四步进电机控制

- *一、实验目的和要求
- *二、实验设备
- *三、实验原理及预习
- *四、实验内容和步骤
- * 五、思考题

一、实验目的和要求

- * 学习和掌握使用C51语言开发MCS-51应用 系统的过程和方法
- * 掌握步进电机的驱动原理和控制方式
- * 掌握使用CH451进行数码管显示的原理和方法

二、实验设备

- * 单片机实验箱
 - * 步进电机模块
 - * CH451显示模块
- * Keil开发系统
- * Proteus仿真软件

三、实验原理及预习

- * C51语言的语法和使用
- * CH451原理与工作方式
 - * 见资料 "ch451"
- * 步进电机的原理与工作方式
 - * 可参见网上资料
 - * 如 https://zhuanlan.zhihu.com/p/547642171

四、实验内容和步骤

- * 实验内容:
- * 使用C51编写程序,控制步进电机转动,并将 状态显示到CH451控制的数码管上,具体要求 如下:
 - * 在SWITCH区使用两个开关,当开关1为0时,电机不运行,否则电机按一定速度旋转;当开关2为0时,电机顺时针旋转;当开关2为1时,电机逆时针旋转。
 - * 同时在数码管的最左边显示转动方向的标识,右边 使用十进制显示已转动的步数(顺时针每转一步加 1,逆时针减1)

实验步骤

- 1 设计电路连接方案,进行设备连线
- 2 建议按以下步骤依次编程和调试
 - 根据CH451的原理,编写使用CH451进行数码管输出的程序并调试运行(本实验不需要 CH451的输入功能)
 - 2. 编写简单的步进电机驱动程序,可以使用程序 延迟来控制速度,用于理解和测试步进电机
 - 使用定时器中断方式,精确控制步进电机的运行速度,在主程序中进行输入和输出

提示

- * 可以先在仿真图中进行初步编程
 - * Proteus带有步进电机器件MOTOR-BISTEPPER
 - * Proteus中没有CH451或类似的器件
- *使用C51编写的程序,由于目标代码较长,因此使用Keil启动仿真运行时,在下载程序的蓝条结束后,还需要继续和仿真芯片通信,请留意观察CPU板上的TxD信号灯(在电源信号灯在下方),当TxD停止闪烁后,方可在PC端运行和调试
- * 在调试运行完成后,不要忘了在PC端停止调试 (Stop Debugging),否则无法编辑和编译。

提示

- * 实验箱使用的步进电机,由于带有变速装置, 每一圈所需的步数较多,每步旋转的角度较小。
- * 为避免硬件故障,请先将要连到步进电机的连线,如POO-PO3,连接到LAMP区的发光管上,观察实验现象(延迟时间要足够长)和调试,待实验基本成功后再接到步进电机模块
- *连接真实设备后,程序运行时,请仔细观察步进电机的运行状况,如果出现连续噪音,但并 不旋转,很可能是程序出错,请立即终止运行, 避免电机烧坏。

提示

- *本实验箱使用的步进电机,采用双相八拍控制,建议的接线和驱动方式如下:
 - * PO接口中的IO1-IO4分别连接到步进电机模块的ORANGE、YELLOW、PINK、BLUE。
 - *连接CH451建议使用P1的引脚,不要和PO共用
 - * 向PO中依次输出{OxO6, OxO7, OxO4, OxOb, OxO9, OxOd, OxOc, OxOe}, 即可顺时针旋转。
 - *上述序列反向输出,即可逆时针旋转。
 - * 相邻两次输出之间,必须有一定的时间间隔,如10ms以上

注意事项

- *设计好实验用的管脚连接表,在进行实验 箱实验前,连接导线,不要打开电源,请 教师检查后继续实验。
- * 再次强调,不要直接连接到步进电机模块, 应当先使用发光管观察现象和调试,成功 之后再连到步进电机模块。

五、思考题

1、步进电机的运行速度取决于什么?速度有上限和下限么?