

东区内部通道临时封闭整改单

报修编号	SB-080822-17
报修时间	2008-08-22 16:10
位置	东区员工通道 / 设备间外侧
现象	强降雨时地面积水，门禁电源盒受潮
临时措施	雨天封闭；悬挂警示牌；人员改走南大厅
责任班组	设备组二班
预计复开	排水、电气检测完成后



现场检查记录

时间	检查项目	结果	处理人
08-22 16:25	地面积水	最深约2cm	王建国
08-22 16:40	门禁电源盒	潮湿，断电	王建国
08-23 08:15	排水沟	部分堵塞	赵宏
08-23 15:50	强降雨复查	继续封闭	赵宏
08-23 18:30	门禁状态	保持断电	王建国
08-24 07:20	积水/绝缘	正常	赵宏

临时封闭措施确认

- ☒ 员工通道两端放置“雨天封闭”牌
- ☒ 门禁电源断开并贴封条
- ☒ 站务组知悉绕行路线
- ☒ 公共大厅保持通行
- ☐ 需停用东区全部站位

现场说明：员工通道为工作捷径，不影响旅客通过南大厅前往东区

复开验收

项目	结果
积水清除	合格
门禁绝缘检测	合格
闭门器动作	合格
警示牌撤除	2008-08-24 08:05
复开时间	2008-08-24 08:10

验收：设备组 赵宏 站务组 罗兴