



## Сетевой инженер Проф 2024-03

## Меня хорошо видно & слышно?





# Защита проекта Тема: «Модернизация сети филиала компании с увеличением количества рабочих мест и резервным каналом связи»



Скудрит Михаил

Специалист отдела телекоммуникаций ГУП СПб

## План защиты

Цели проекта Что планировалось Используемые технологии Что получилось Схемы/архитектура Выводы

## Цели проекта

- 1. Реорганизовать существующую сеть филиала в расчете на увеличение количества рабочих мест и новые сервисы.
- 2. Организовать помещение коммутационной (серверной).
- 3. Внедрить новые сервисы.
- 4. Повысить безопасность.



## Что планировалось

- Реорганизовать существующую «плоскую» сеть филиала на несколько 1. пользователей. Организовать сеть с иерархической структурой 50 подключений с возможностью дальнейшего масштабирования.
- Заменить канал связи Mobile GSM 3G на оптоволоконный канал связи и добавить 2. резервный канал. Заменить коммутационное оборудование.
- Организовать коммутационное (серверное) помещение с ограниченным 3. доступом.
- 4. Проложить новые кабельные линии (СКС).
- 5. Внедрить новые сервисы, повысить безопасность.



## Используемые технологии

- 1. VLAN, BGP, PoE, Gigabit Ethernet, DHCP, IPv4, Voice, NTP, STP, FTP, Wi-Fi.
- В перспективе видеоконференцсвязь, сетевая печать, балансировка канала 2. связи.
- В дальнейшем внедрение облачного видеонаблюдения, систем мониторинга и 3. управления СКУД, Охранной и Пожарной сигнализацией.



### Что было

#### Сетевая инфраструктура:

- 1. Poyrep iRZ RL41 4 Lan +1 Wan порт с 2-я антеннами 3G GSM и sim картой с 20Гб лимитом трафика;
- 2. Неуправляемый коммутатор D-Link DES 1016D на 16 портов Lan;
- 3. Сеть проложенная "хозспособом" в разное время из нескольких типов витой пары саt. 5, 5е, 6;
- Оборудование без подключенное сетевых фильтров и через тройники;
- 5. Отсутствует документация.





## Что получилось

#### Сетевая инфраструктура:

- 1. Маршрутизатор Cisco 1921/k9 с модулями расширения и SFP модулем под оптику - 1шт.
- Высокопроизводительный управляемый коммутатор Cisco WS-C4500x-16SFP+ - 1шт.
- 3. Управляемые коммутаторы Cisco Catalyst 2960-X на 24 порта Lan и 4 SFP -
- 3. СКС витая пара cat. 5e, каждый провод, порт на патч-панели и розетка промаркированы и задокументированы.
- 4. Оборудование размещено в помещении с кондиционерами оснащенных блоком ротации.
- 5. Оборудование подключено через источник бесперебойного питания.








## Что получилось

|          | Таблица Vlan |                  |              |  |  |
|----------|--------------|------------------|--------------|--|--|
| Nº       | Имя          | Подсеть          | Шлюз         |  |  |
| Vlan 10  | Резерв       | 10.60.48.32 /27  | 10.60.48.33  |  |  |
| Vlan 11  | Резерв       | 10.60.48.64 /27  | 10.60.48.65  |  |  |
| Vlan 12  | Резерв       | 10.60.48.128 /27 | 10.60.48.129 |  |  |
| Vlan 15  | Users        | 10.60.49.0 /24   | 10.60.49.1   |  |  |
| Vlan 16  | Voice        | 10.60.50.0 /24   | 10.60.50.1   |  |  |
| Vlan 60  | MGMT         | 10.60.48.0 /27   | 10.60.48.1   |  |  |
| Vlan 88  | Security     | 10.60.48.224 /27 | 10.60.48.225 |  |  |
| Vlan 128 | Wi-Fi AP     | 10.60.48.160 /27 | 10.60.48.161 |  |  |
| Vlan 129 | Wi-Fi Users  | 10.60.51.0 /24   | 10.60.51.1   |  |  |



Оборудование ISP1 to Ip-10.29.30.2 Оптический кросс ISP1

Оборудование ISP2 to Ip-172.16.11.102 Оптический кросс ISP2

R1-C1921 L3 lp-10.60.48.1

SW-C4500X-16 L3 lp-10.60.48.2 Patch Panel - A

SW1-C2960X-24PoE L2 lp-10.60.48.3 Patch Panel - B

SW2-C2960X-24PoE L2 lp-10.60.48.4 Patch Panel - C

SW3-C2960X-24PoE L2 lp-10.60.48.5




UPS 3000+BAT Ip-10.60.48.10



| Устройство         | Порт     | Описание             | Ір адрес       | Маска подсети    | Шлюз по<br>умолчаник |
|--------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| еть филиала        |          |                      | _              | _                |                      |
| R_Cisco_1921       | Gi0/0    | ISP1                 | 10.29.30.1     | 255.255.255.252  |                      |
|                    | Gi0/1    | ISP2                 | 172.16.10.100  | 255.255.255.252  | 7                    |
|                    | Gi0/0/2  | L3_SW_Cisco_4500X    | 10.60.48.1     | 255.255.255.227  | 7 .                  |
|                    | Lo1      | Monitoring           | 192.168.121.10 | 255.255.255.255  | 7                    |
| L3_SW_Cisco_4500X  | Gi0/0    | L2_SW1_Cisco_2960X   |                |                  |                      |
|                    | Gi0/1    | L2_SW2_Cisco_2960X   |                |                  | 7 .                  |
|                    | Gi0/2    | L2_SW3_Cisco_2960X   |                |                  | 7                    |
|                    | Gi0/3    | R_Cisco_1921         | 10.60.48.2     | 255.255.255.227  | 10.60.48.1           |
|                    | Gi1/0    | Winserver_File_FTP   |                |                  |                      |
|                    | Vlan 10  | Резерв               | 10.60.48.33    | 255.255.255.224  |                      |
|                    | Vlan 11  | Резерв               | 10.60.48.65    | 255.255.255. 224 | -                    |
|                    | Vlan 12  | Резерв               | 10.60.48.129   | 255.255.255. 224 | -                    |
|                    | Vlan 15  | Users                | 10.60.49.1     | 255.255.255.0    |                      |
|                    | Vlan 16  | Voice                | 10.60.50.1     | 255.255.255.0    |                      |
|                    | Vlan 60  | MGMT                 | 10.60.48.1     | 255.255.255. 224 |                      |
|                    | Vlan 88  | Security             | 10.60.48.225   | 255.255.255. 224 | -                    |
|                    | Vlan 128 | Wi-Fi AP             | 10.60.48.161   | 255.255.255. 224 |                      |
|                    | Vlan 129 | Wi-Fi Users          | 10.60.51.1     | 255.255.255.0    |                      |
| .2_SW1_Cisco_2960X | Gi0/0    | L3_SW_Cisco_4500X    |                |                  | -                    |
|                    | Gi0/1    | CP-7821_Cisco        |                |                  |                      |
|                    | Gi0/2    | PC_1                 |                |                  |                      |
|                    | Gi0/3    | Net_Printer          |                |                  | -                    |
|                    | Vlan 60  | MGMT                 | 10.60.48.3     | 255.255.255. 224 | 10.60.48.1           |
|                    | Gi0/0    | L3_SW_Cisco_4500X    |                |                  |                      |
| L2_SW2_Cisco_2960X | Gi0/1    | CP-7821_Cisco        |                |                  | -                    |
|                    | Gi0/2    | PC_17                |                |                  |                      |
|                    | Gi0/3    | Video_Reg_Security   |                |                  |                      |
|                    | Vlan 60  | MGMT                 | 10.60.48.4     | 255.255.255. 224 | 10.60.48.1           |
| 2_SW3_Cisco_2960X  | Gi0/0    | L3_SW_Cisco_4500X    |                |                  |                      |
|                    | Gi0/1    | PC_51                |                |                  | -                    |
|                    | Gi0/2    | CP-7821_Cisco        |                | -                | -                    |
|                    | Gi0/3    | AP_WiFi              | · ·            | -                | <u> </u>             |
|                    | Gi1/0    | UPC_1                | · ·            | · ·              | · ·                  |
|                    | Vlan 60  | MGMT                 | 10.60.48.5     | 255.255.255. 224 | 10.60.48.1           |
| inserver_File_FTP  | Gi0      | L3_SW_Cisco_4500X    | 10.60.48.8     | 255.255.255. 224 | 10.60.48.1           |
| P-7821_Cisco       | Eth0     | L2_SW1_Cisco_2960X   | DHCP           | DHCP             | DHCP                 |
| C_1-51             | Eth0     | L2_SW1-3_Cisco_2960X | DHCP           | DHCP             | DHCP                 |
| etPrinter          | Eth0     | L2_SW1_Cisco_2960X   | DHCP           | DHCP             | DHCP                 |
| deo_Reg_Security   | Eth0     | L2_SW2_Cisco_2960X   | 10.60.48.226   | 255.255.255.224  | 10.60.48.225         |
| P_Wi-Fi            | Eth0     | L2 SW3_Cisco_2960X   | DHCP           | DHCP             | DHCP                 |
| PC_1               | Eth0     | L2_SW3_Cisco_2960X   | 10.60.48.10    | 255.255.255.224  | 10.60.48.1           |
| obile_PC           | WCI      | AP_Wi-Fi             | DHCP           | DHCP             | DHCP                 |

#### Проектная работа OTUS

#### Модернизация сети филиала компании с увеличением количества рабочих мест и резервированием канала связи.



## Выводы и планы по развитию

- 1. Поставленные цели достигнуты.
- 2. Планируется внедрение дополнительных сервисов.
- **3.** Планируется внедрение мониторинга и удаленного управления системами СКУД, Охранно-пожарной сигнализации, Облачного видеонаблюдения.



## Спасибо за внимание!