마커를 활용한 위치 추정 알고리즘

1.12 세미나

201450984 | 안병민

INDEX


- ▶ 하드웨어 변경점
- ▶ 천장 마커 위치 인식 알고리즘
- ▶ 바닥 마커 위치 인식 알고리즘
- ▶ 결론

02

03

04


거봉 창고 환경



02

03

04



▶▶ 카메라 부착 위치가 이전 부착 위치보다 높은 곳에 위치함.

02


03


04

바닥 지향 로봇

▶▶ 카메라와 바닥까지의 거리가 15cm에서 약 29cm로 변경됨.








02

03

04

바닥 지향 로봇

바닥 지향 로봇 단면도



02

03

04


실험시 발견 문제점

- ▶▶ 모션 블러에 의한 마커 왜곡
- ▶▶ 마커는 정상적으로 인식하나 내부 정보가 왜곡되는 현상
- ▶▶ 광원에 의한 마커 소실
- ▶▶ 높이 변경에 따른 마커 사이즈를 변경할 필요가 있음.



내부 정보 왜곡 현상

▶▶ 알고리즘 내부 Gain 설정에 의한 문제로 확인됨.





02


03


04

광원에 의한 마커 소실

▶▶ 프로그램 동작시 설정되는 카메라 Gain에 의해서 발생함.


형광등이 꺼진 상태





형광등이 켜진 상태





02

03

04

마커 사이즈 변경 실험

▶▶ 2cm 단위로 마커를 축소시키며 영상에 나타난 마커 확인.







14 x 14



12 x 12










02

03

04

바닥 마커



▶▶ 반사광으로 인한 마커 정보가 왜곡되는 현상이 있음.


02

03

04

바닥 마커

- ▶▶ 코팅만으로는 내구성에 문제가 있음.
- ▶▶ 투명 아크릴과 같은 단단한 소재 사이에 마커가 위치하는 형태로 제작 예정



바닥 마커 최종 형태 예상 모델


02

03

04

카메라 영상 범위

- ▶▶ 높이 변화에 따른 카메라 영상 범위 파악
- ▶▶ 로봇 바닥에 뚫린 구멍의 크기가 카메라 촬영 범위보다 큼.




02


03

04

광원 배치 예상도

- ▶▶ 사각뿔 형태에서 직육면체 형태로 변경됨.
- ▶▶ 형태 변경에 따른 광원 부착 위치 선정이 필요.





- ▶▶ 모션 블러에 대한 실험이 진행되어야 함.
- ▶▶ 바닥 지향 로봇에 부착된 카메라의 촬영 이미지 분석이 필요함.
- ▶▶ 바닥 마커 위치 추정 알고리즘을 위한 최적 Gain을 구할 필요가 있음.

- ▶▶ AMCL을 활용하여 위치 오차 계산
- >> 바닥 마커 제작에 적합한 재료 선정
- ▶▶ 바닥 마커 부착

1.12 세미나

Thank you

Q & A