Especificacions

Sensor de lluminositat

Un sensor de lluminositat fa servir un LDR (Light Dependant Resistor) per a mesurar la intensitat de la llum. La resistència de l'LDR disminueix inversament proporcional a la intensitat de llum que esta mesurant.

Especificacions

Voltatge: de 3.3V a 5 V

Temps de resposta: 20 i 30 ms

Rang de temperatura: -40 ºC a 125ºC

Com funciona.

La intensitat de la llum es mesura amb lux, depenent del que esteu llegint obtindreu més o menys lux, la fórmula per a obtenir els lux es la següent:

$$lux = \frac{\left((Vref*luxRel)*Vout \right) - luxRel}{Rl}$$

On:

RI -> 10 kOhm

VRef -> 5 V

luxRel -> 500