# Corrosion humide des métaux

LC25

**CPGE** 

I/ Corrosion uniforme

II/ Corrosion différentielle

III/ Protection contre la corrosion

# La corrosion dans la vie quotidienne



Fer rouillé  $Fe_2O_3$ 




Vert-de-gris : cuivre corrodé

 $Cu_2(OH)_2CO_3$ 




Alumine : Aluminium passivé  $Al_2O_3$ 

## Diagrammes de Pourbaix



Convention de tracé :  $c = 10^{-6} \text{ mol. } L^{-1}$ 


## Montage à 3 électrodes



- Électrode de travail (E.T.) : Fer
- > Contre électrode (C.E.) : Platine
- Électrode de référence (E.réf.) : au calomel saturé

Ordre de grandeur expérience :  $E_{corr} \sim -0.23 V$  et  $j_{corr} \sim qlq \ mA \cdot cm^{-2}$  sachant que  $S \sim 10 \ cm^2$ 

### Echelle de noblesse des métaux



## Corrosion différentielle

Corrosion galvanique



Fer + Cuivre en contact

Cathode (cuivre):

 $2H_2O_{(l)} + O_{2(aq)} + 4e^- \rightarrow 4OH_{(aq)}^-$  Anode (fer) :

$$Fe_{(s)} \to Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$$

Corrosion par aération différentielle

-Phénolphtaléine : rose en présence de  $OH^-_{(aq)}$ 

Hexacyanoferrate(III) : forme un complexe bleu  $(Fe_3[Fe(CN)_6]_2$  = Bleu de Turnbull) en présence de  $Fe_{(aa)}^{2+}$ 




 $2H_2O_{(l)} + O_{2(aq)} + 4e^- \rightarrow 4OH_{(aq)}^-$  Anode (milieu) :

 $Fe_{(s)} \rightarrow Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$ 



**Goutte d'Evans** 

## Electrozingage



#### Cathode (fer):

$$Zn_{(aq)}^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$$
  
 $2H_{(aq)}^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_{2(g)}$ 

#### Anode (Zinc):

$$Zn_{(s)} \rightarrow Zn_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$$
 $2H_{2}O_{(l)} \rightarrow O_{2(g)} + 4H_{(aq)}^{+} + 4e^{-}$ 


#### Loi de Faraday:

$$m_{theorique} = \frac{I M t}{n F}$$

#### **Rendement faradique:**

$$ho_F = rac{I_{utile}}{I_{total}} = rac{m_{mesuree}}{m_{theorique}}$$

#### Protection du fer par le zinc




Gauche : fer électrozingué Droite : fer (témoin)

## Anode sacrificielle:



Magnésium sacrifié pour protéger le clou en fer

Revêtement de zinc



Zinc sacrifié pour protéger le clou en fer



Fer sacrifié pour protéger le cuivre