




 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SH4		作业序号	
	WI SOP Hopper IV-001	PA00414	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  		制定人: 	

受控文件

APPROVED 09 APR 2024


作业内容

1. 确认 PA00414 的组件正确，无物料漏装。（如图一、二所示）
2. 准备 32 的内外箱，SCS 专用刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA00414 按照如图三所示的方式装入 32 的内箱中。
4. 确认 PA00414 无漏装后，将其与 32 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三、四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA00414	组件	6
59-222412-01	594*320 外箱	1
59-222413-01	572*315 内箱	1
59-222414-01	563*300 长刀卡	4
59-222415-01	480*300 短刀卡	4
59-222417-01	566*468 隔板	2



图一，准备 SCS 专用刀卡



图二，组件 PA00414

品质检查




自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA00414 无漏装，多装等不良。
3. 确认 PA00414 的物料符合对应 PA00414 BOM 的清单。

使用工具

打带机

注意：每小格中放入 1 个组件



图三，将 PA00414 按每小格 1pcs 进行放置



图四，确认 PA00414 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货