


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA614 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP PA614-001	PA614	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Deris</i>		确认人: <i>Aliza Jone</i>		制定人: <i>Deris</i>

作业内容

- 1. 确认 PA614 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 26 的内外箱, NV200 刀卡, 隔板, 中型气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA614 按照如图二所示的方式装入中型气泡袋, 放入 26 的内箱中。
- 4. 确认 PA614 无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图三所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA614		32
59-081678-01	591X461X260 (1111X1531)mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610X502X260 (1130X1572)mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-221738-01	573X77mm 长刀卡 (NV200 刀卡)	6
59-221739-01	420X77mm 短刀卡 (NV200 刀卡)	6
59-222921-01	中型气泡袋	16



图一, PA614

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA614 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA614 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA614 的物料符合对应 PA614 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图二, 将 PA614 按照每层 16PCS, 每格 2PCS, 每箱 2 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板。



图三, 确认 PA614 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。