

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP CoinFeeder-001

作业名称

PA2513

工 程

组件包装

项 目

页码

PA2513 组件包装作业指导书

1/1

版本

1.0

作业序号

1

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

hgp.

确认人:

Denis

Nancy

制定人:

Joselle

受控文件

APPROVED 04 JUL 2010

作业内容

1. 确认 PA2513 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）

2. 准备 32 的内外箱，Hopper 成品刀卡，PE 袋等物料（详见物料描述清单）

3. 将 PA2513 按照如图二所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 32 的内箱中。

4. 确认 PA2513 无漏装后，将其与 32 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）

5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
59-222412-01	外箱	1
59-222413-01	内箱	1
59-222414-01	长刀卡	6
59-222415-0	短刀卡	2
59-222416-01	方孔刀卡	2
59-222417-01	上下隔板	2
59-222426-01	小隔板	36
59-222811-01	NV200PE 袋	60

图一，PA2513

图二，将 1PCS PA2513 如图装入 PE 袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 10 袋，PE 袋折叠一面贴紧放置, 2 袋放 1 块小隔板，）

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA2513 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2513 的物料无漏装。

2. 确认 PA2513 的物料符合对应 PA2513 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：

s/pcs

作业产量：

pcs/h

图三，将 PA2513 按照每层 60PCS，每箱 1 层的方式进行包装，同时在底层和顶部放一块隔板，共 2 块隔板。

图四，确认 PA2513 无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。