



NV4000 Project Assembly Work Instruction

NV4000 组装工程作业指导书

APPROVED 28 JAN 2026

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA4485 Conveyor housing		作业序号
	WI NV4000 - 001	PA4485-2	组装	页码	2/7	版本	1.02
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis	确认人： 张凤云	制定人： Vicky		

作业内容

1. 将 PA3055 组件两边骨对准 PA4485-1 组件两边槽位装入（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：


ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055		1
PA4485-1		1

品质检查

- 自检
1. 检查两个组件是否装配到位
- 互检：
1. 检查 PM2861 是否有漏装、脱落、方向装反问题

使用工具

作业信息



图一，将 PA3055 组件两边骨对准 PA4485-1 组件两边槽位装入

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA4485 Conveyor housing		作业序号
	WI NV4000 - 001	PA4485-3	组装	页码	3/7	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

1. 将 PM2861 有字的一面朝外，装入到 PA4485-2 组件两侧的槽内（如图一所示）
2. 装入两个 SP160 弹簧在图示位置（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA4485-2	组件	1
SP160	弹簧	2

品质检查


- 自检
1. 确保 PM2861 装到 PA4485-2 两侧槽里面

2. 确保 SP160 弹簧无漏装及装配到位
- 互检：
1. 检查 PM2861 是否有漏装、脱落、方向装反问题


使用工具

一字批

作业信息



图一，将 PM2861 有字的一面朝外，装入到 PA4485-2 组件两侧的槽内，装入时注意需在有凹槽的位置装入，同时把黑色边缘往外掰开，装到位后再松开



图二，装入两个 SP160 弹簧在图示位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA4485 Conveyor housing		作业序号
	WI NV4000 - 001	PA4485-6	组装	页码	6/7	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

1. 物料识别（如图 1 所示）
2. 将 PA4485-6 合上，并用 MC2503 手柄扣紧。（如图 2 所示）
3. 将 WR2299 装入 PA04485 成品上。（如图 3 所示）
4. 物料号及描述如下：


ITL P/N	描述/名称	数量
PA4485-6	组件	1
WR2299	UCB 电源线	1

1



图一，物料识别

2



图二，将 PA4485-6 合上，并用 MC2503 手柄扣紧。

品质检查

- 自检
1. 检查 PA4485-6 合上用 MC2503 手柄卡扣扣合到位。

2. 检查 WR2299 无漏装或装配不到位。
- 互检：
1. 检查 MC2505 是否装配到位

2. SC2116 螺丝是否漏打，错打，有无打到位

使用工具

作业信息

3



图三，将 WR2299 装入 PA4485 成品上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA4485 Conveyor housing		作业序号
	WI NV4000 - 001	PA4485-7	目检	页码	7/7	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

受控文件
APPROVED 28 JAN 2026


作业内容

- 1. 根据图 1-图 5 描述内容，检查组件无错件，漏件，装配不到位的现象，
- 2. 检查出货成品需贴的标签。


作业信息



图一，1、重点检查如上标识易错漏问题点。
2、标签：条码+型号版本+PASS 标签



图二，重点检查如上标识易错漏问题点。



图三，重点检查如上标识易错漏问题点。



图四，重点检查如上标识易错漏问题点。



图五，重点检查如上标识易错漏问题点。