

K.N. Toosi University of Technology

Student name: Mostafa Latifian

Student ID: 40122193

Professor: Dr. Hamidreza Taghirad

Course: Linear Control System

Final Project


	فهرست راهنمای پروژه
٣	سوال ۱
	سوال ۲
	سوال ۳
	۱.۳ بخش امتیازی
	۱.۱.۳ اجرا به صورت کلی در کد اصلی
۶	۲.۱.۳. پیاده سازی به صورت اسکریپت جدا
٩	سوال ۴
١٠	سوال ۵
17	سوال ۶
١٨	سوال ۷
١٨	
19	٧.٢

سوال ۱.

برای دریافت دیتا های مورد نیاز و لازم و رسم پاسخ فرکانسی یا نمودار بود با استفاده از متلب از کد زیر استفاده میکنیم:

```
clc; clear all; close all;
data = load('Data.mat');
freq = data.Data.omega;
mag = data.Data.magnitude;
phase = data.Data.phase;
figure(1);
subplot(2,1,1);
semilogx(freq, 20*log10(mag));
grid on;
xlabel('Frequency');
ylabel('Magnitude');
title('Bode Magnitude');
subplot(2,1,2);
semilogx(freq, phase);
grid on;
xlabel('Frequency');
ylabel('Phase');
title('Bode Phase');
```

در این کد با استفاده از دستور load دیتا های موجود در فایل پروژه را استخراج میکنیم؛ سپس با استفاده از دستور semilogx نمودار ها را رسم میکنیم. نمودار بود رسم شده در شکل ۱.۱ قابل مشاهده میباشد.



سوال ۲.

با توجه به نمودار بود خروجی در مورد سوالات بیان شده خواهیم داشت:

- نوع سیستم: با توجه به شیب نمودار اندازه مشخص است که سیستم در فرکانس های پایین دارای یک انتگرال گیر است، بنابراین سیستم یک قطب در مبدا دارد و سیستم از نوع تیپ یک میباشد.
- مرتبه سیستم: در نمودار اندازه مشاهده می شود که ابتدا شیب به صورت پیوسته در حال کاهش است اما در یکی از فرکانس ها به دلیل وجود صفر این اندازه افزایش می یابد ولی این افزایش مجددا به شیب نزولی منجر می شود و با مشاهده در فرکانس های بالای نمودار اندازه متوجه می شویم که نمودار در یک دوره ده تایی با کاهش 40dB اندازه همراه بوده است بنابراین می توان دریافت که این سیستم از مرتبه سه می باشد.
- میزان تاخیر سیستم: هیچ تأخیر زمانی قابل توجهی در نمودار قابل مشاهده نمیباشد؛ اگر تأخیری در سیستم وجود داشت نمودار فاز به صورت پیوسته کاهش میافت.
- کمینه فاز بودن سیستم: اگر سیستم از نوع غیرکمینه فاز باشد یعنی دارای صفر در سمت راست محور میباشد و باید در نمودار فاز، دریک فرکانس فاز سیستم به صورت ناگهانی باشیب زیادی کاهش یابد که این موضوع در شکل ۱.۱ قابل مشاهده است پس سیستم از نوع غیرکمینه فاز است.

سوال ۳.

طبق نمودار بود سیستم ابتدا تحلیل را بیان می کنیم و سپس تابع تبدیل را با استفاده از متلب پیدا می کنیم.

همانطور که در سوال ۲ بیان شد یک سیستم با یک قطب در مبدا داریم، باتوجه به شیب $-40\frac{dB}{dec}$ به این موضوع پی میبریم که سیستم دارای قطب مرتبه دو است و همچنین سیستم دارای یک صفر غیر کمینه فاز میباشد.

1.۳. بخش امتیازی

در اینجا از دو روش برای یافتن تابع تبدیل استفاده می کنیم.

۱.۱.۳. اجرا به صورت کلی در کد اصلی

```
%% Find transfer function of system Q3
P = deg2rad(phase);
L = mag .*exp(1i*P);
Connectform=0;
freq_store=idfrd(L,freq,Connectform);
p=3;
z=1;
G = tfest(freq_store,p,z);
G
figure;
bode(G);
grid on;
```

در این بخش با استفاده از System Identification به صورت مستقیم تابع تبدیل را بدست می آوریم و طبق تصویر ۱.۱.۱.۳ خواهیم داشت:

تصوير ١.١.١.٣ تابع تبديل سيستم


۲.۱.۳. پیاده سازی به صورت اسکرییت جدا

در این بخش با استفاده از برنامه جداگانه تابع تبدیل سیستم را بدست می آوریم.

```
data = load('Data.mat');
freq =data.Data.omega;
mag = data.Data.magnitude;
phase =data.Data.phase;

phase = deg2rad(phase);
G = mag .* exp(1i * phase);
DataForresponse = frd(G , freq );
systemIdentification
```


حال به توضیح مرحله به مرحله پیاده سازی میپردازیم، پس از ران کردن این برنامه با با تصویر ۱.۲.۱.۳ مواجه میشویم.




تصویر ۱.۲.۱.۳ بخش اول tool box

در این بخش در قسمت Import object نام تابع استفاده شده در کد را وارد میکنیم. در تصویر ۲.۲.۱.۳ این عمل قابل مشاهده است.

در مرحله بعد از قسمت Estimate مشخصات تابع تبدیل را با توجه به نتیجه گیری های بخش ۱.۳ وارد می کنیم و این سند در تصویر ۳.۲.۱.۳ قابل مشاهده است.



تصویر ۲.۲.۱.۳ بخش دوم tool box



تصویر ۳.۲.۱.۳ بخش سوم عصویر

حال در مرحله آخر نتیجه به دست آمده در تصویر ۴.۲.۱.۳ قابل مشاهده است.


▲ Data/model Info: tf1			_		×
Model name:	tf1				
Color:	[0,0,1]				
From input "u1" to output "y1 0.1 s - 0.2 s^3 + 0.9 s^2 + 9 s Name: tf1 Continuous-time identified tran Parameterization: Number of poles: 3 Number	sfer function.				
Diary and Notes					

تصویر ۴.۲.۱.۳ بخش نهایی و تابع تبدیل سیستم

با توجه به مطالب بیان شده در قسمت های بالا، تابع تبدیل سیستم به صورت زیر خواهد بود:

$$G = \frac{0.1s - 0.2}{s(s^2 + 0.9s + 9)}$$


همچنین نمودار بود این سیستم در شکل ۱.۳ قابل مشاهده است.



شکل ۱.۳ نمودار بود تابع تبدیل به دست آمده

سوال ۴.

حل سوال ۴ به صورت دستی در تصویر ۱.۴ آورده شده است.




تصویر ۱.۴ حل با استفاده از روث هورویتز

همانطور که مشخص است برای پایداری باید شرط k < 0 برقرار باشد.

سوال ۵.

نمودار مکان هندسی ریشه به ازای k های مثبت و منفی را رسم می kنیم.

```
%% Root locus of system Q5
figure;
rlocus(G)
figure;
rlocus(-G)
```



-4 -15 -10 -5 0 5 10 Real Axis (seconds⁻¹)

تصویر ۲.۵ نمودار مکان هندسی ریشه به ازای k مثبت

تصویر ۱.۵ نمودار مکان هندسی ریشه به ازای k منفی

Root Locus

همانطور که مشخص است در k های مثبت نمی توان با افزایش گین سیستم را پایدار کرد زیرا این عمل باعث انتقال مکان به سمت راست می شود و همانطور که در سوال k مشاهده کردیم k باید منفی باشد.

Imaginary Axis (seconds⁻¹)


به دلیل صفر غیر کمینه فاز، قطب روی مبدا در ازای افزایش بهره به سمت صفر می رود و همیشه این قطب در حالت حلقه بسته ناپایدار و سمت راست محور موهومی است. پس با کنترلر تناسبی یا همان بهره ثابت نمیشود این سیستم را پایدار کرد.

مشاهده می شود که با استفاده از گین منفی سیستم به پایداری نسبی در بازه کمی از k می رسد.

قسمت دوم سوال ۵


در این قسمت با استفاده از ابزار sisotool در متلب به تحلیل و طراحی کنترل کننده می پردازیم.

با سعی و خطا و انجام تست به ازای مقادیر مختلفی از گین و مکان صفر طبق تصویر ۳.۵ میتوان دریافت که به ازای کنترل کننده PD و گین منفی میتوان پایداری سیستم را کمی بهبود بخشید.



تصویر ۳.۵ طراحی کنترل کننده PD

حال برای طراحی بهتر از کنترل کننده PI و گین منفی نیز استفاده می کنیم:



تصویر ۴.۵ طراحی کنترل کننده PI


طبق تصویر ۴.۵ قابل مشاهده است که با استفاده از PI نیز می توان به پایداری نسبی دست یافت.

سوال ۶.


با ضرب مقادیر خواسته شده تابع تبدیل به صورت زیر خواهد بود:

$$G(s) = \frac{0.1}{s^2 + 0.9s + 9}$$

نمودار بود سیستم را رسم می کنیم:




با توجه به نمودار مشخص است که هیچگاه این نمودار صفر دسی بل را قطع نمی کند، بنابراین با افزودن یک گین نمودار را کمی بالا می کشیم. در اینجا گین برابر ۴۰ فرض شده و داریم:




با توجه به خواسته های سوال برای داشتن فراجهش مناسب از کنترل کننده پیش فاز یا Lead بهره میگیریم. محاسبات دستی این کنترل کننده در تصویر ۳.۶ قابل مشاهده است.

تصویر ۳.۶ طراحی دستی کنترل کننده پیش فاز

خروجی پس از اعمال این کنترل کننده به صورت زیر خواهد بود:



همچنین پاسخ پله و فراجهش و زمان نشست این سیستم به شرح زیر است:



با توجه به پاسخ فرکانسی مشخص است که مشکل زمان نشست حل شده است اما مشکل فراجهش همچنان باقی است، بنابراین یک کنترل کننده پس فاز یا Lag طراحی می کنیم:

$$k_{c=1,4} = 0 = ... 440$$

$$k_{c=1,4} = 0 = ... 440$$

$$k_{c=1,4} = 0 = ... 440$$

$$k_{c=1,4} = 0 = 0.40$$


$$k_{c=1,4} = 0 = 0.40$$

$$k_{c=1,4} = 0 = 0.40$$


$$k_{c=1,4} = 0.40$$

تصویر ۶.۶ طراحی کنترل کننده پس فاز

نمودار بود و پاسخ فرکانس این سیستم به صورتی است که فراجهش آن برابر ۳۴٪ است اما با دستکاری بهره پیش فاز می توان به مقدار مناسب و قابل قبول برای فراجهش برسیم و داریم:




تصویر ۷.۶ نمودار بود پس از طرح هر دو کنترل کننده



تصویر ۸.۶ پاسخ فرکانسی پس از طرح هر دو کنترل کننده

با توجه به فراجهش و تایم نشست مشخص است که طراحی با تقریب خوبی مناسب است.

مقایسه پاسخ فرکانسی سیستم قبل و بعد از طراحی کنترل کننده ها:



تصوير ۹.۶ پاسخ فركانسي سيستم بدون كنترل كننده

با توجه به پاسخ فرکانسی و نمودار بود سیستم قبل از کنترل کننده ها می توان گفت:

- اً. افزایش زمان نشست: زمان نشست با استفاده از کنترل کننده ها از 8.628 به 9.068 بهبود یافت.
 - ۲. كاهش فراجهش: فراجهش سيستم از 61.7% به 15.8% كاهش يافت.
- ۳. بهبود حاشیه فاز: مشاهده می شود که با افزودن کنترل کننده ها حاشیه فاز سیستم از بی نهایت به ۵۷ درجه رسید و این امر باعث بهبود پایداری سیستم شده است.

کد متلب مربوط به سوال ۶:

```
%% Mp and ts Q6
G2=(0.1)/(s^2+0.9*s+9);
figure;
margin(G2) %G2 befor lead controller

C_lead=(0.1*(0.34*s+1))/(0.25*s+1);
% figure;
% margin(G2 * C_lead) % G2 after lead controller
% figure;
% step(G2 * C_lead)
% info = stepinfo(G2*C_lead); % Get step response characteristics
% overshoot = info.Overshoot % Overshoot percentage
```

```
% settling_time = info.SettlingTime % Settling time
% figure;
% margin(G2*C_lead) % G2 before lag
C_lag=(1.6*(1.9*s+1))/(3.13*s+1);
figure;
margin(G2 * C_lead*C_lag) % G2 after both
T2=G2 *C_lead*C_lag;
T3=(T2)/(T2+1);
figure;
step(T3)
figure;
step(G2)
info = stepinfo(T3);
overshoot = info.Overshoot
settling_time = info.SettlingTime
```

سوال ۷.

.1.7

تابع تبدیل خود سیستم مرتبه یک میباشد بنابراین خطای ورودی پله آن برابر صفر است، به گفته سوال خطای ورودی شیب باید کمتر از 7٪ باشد بنابراین ما میتوانیم با استفاده از یک کنترل کننده PI مرتبه سیستم را یک واحد افزایش دهیم و خطای ورودی شیب را صفر کنیم.

در این طراحی باید حواسمان باشد که با افزودن بهره در سیستم ناپایدار نشود. همچنین به علت وجود صفر غیر کمینه فاز از بهره منفی استفاده می کنیم تا سیستم به صورت افزایشی عمل کند.

```
s = tf('s');

G = (0.1*s - 0.2) / (s * (s^2 + 0.9*s + 9));

k=-20;

C = k * (s + 0.1) / s;

L=C*6;

L2=L/s;

T = feedback(L, 1);

Kv = dcgain(s *L );

ess = 1 / Kv;

fprintf('ess: %.4f\n', Kv);

fprintf('ess: %.4f\n', ess);

figure;

step(L2);


figure;

margin(L)

pole (T)
```

پاسخ این سیستم و خطای آن در تصویر زیر قابل مشاهده است.

Step Response



تصویر ۱.۱.۷ پاسخ شیب و خطای سیستم پس از افزودن PI

ابتدا تابع متمم حساسیت سیستم را تشکیل میدهیم، فرکانس گذر بهره را برابر یک در نظر میگیریم همچنین به علت وجود صفر غیر کمینه فاز باید پهنای باند کمتر از ۲ باشد، درجه نسبی سیستم برابر ۲ میباشد و یک صفر غیر کمینه فاز داریم پس برای تابع متمم حساسیت خواهیم داشت:

$$T_d = \frac{\frac{s}{\tau} + 1}{(s+1)^3}$$

$$T_d(2) = 0 \to \tau = -2$$

$$S_d = 1 - T_d = \frac{s^3 + 3s^2 + 3.5s}{(s+1)^3}$$

$$C(s) = \frac{T_d}{S_d \times P} = \frac{-5s(s^2 + 0.9s + 9s)}{s^3 + 3s^2 + 3.5s}$$

با توجه به مقادیر بدست آمده تابع تبدیل سیستم حلقه باز برابر است با:

$$L = C \times G = \frac{-0.5(s-2)}{s(s^2 + 3s + 3.5)}$$

```
s=tf('s');
G = (0.1*s-0.2)/(s^3+0.9*s^2+9*s);
Td=(-0.5*(s-2))/((s+1)^3);
Sd=(s^3+3*s^2+3.5*s)/((s+1)^3);
C=Td/(Sd*G);
LoopGain =1.195* C*G;
CloseLoop = feedback(LoopGain,1);
figure;
step(CloseLoop)
info = stepinfo(CloseLoop);
Undershoot = info.Undershoot
settling_time = info.SettlingTime
```

Undershoot =

2.6773

settling_time =

7.9419

تصویر ۱.۲.۷ فروجهش و زمان نشست سیستم

با توجه به مقادیر به دست آمده سیستم دارای فروجهش مناسبی میباشد، اما باید زمان نشست آن را کاهش داد. این عمل را با استفاده از یک گین ساده انجام میدهیم.

```
K=1.1
```

Undershoot =

2.9514

settling_time =

6.3909

تصویر ۲.۲.۷ زمان نشست به ازای گین 1.1

K=1.2

Undershoot =

3.2209


settling_time =

7.3727


1.2 زمان نشست به ازای گین 7.7.7

با توجه به تصویر ۲.۲.۷ و تصویر ۳.۲.۷ باید یک گین بین 1.1 و 1.2 انتخاب کرد. مقدار k را برابر 1.195 میریم و این مقدار به ما فروجهش 3.2% و زمان نشست 1.195 را میدهد. حال به سراغ رفتار سیستم به ورودی پله و شیب میرویم.

به ازای ورودی پله خروجی برابر خواهد بود با:



به ازای ورودی شیب خواهیم داشت:



تصویر ۵.۲.۷ پاسخ شیب سیستم