

Audit Reference: Audit Monterrey mootaz farwa Internal audit report

Audited Plant: SCEET/Tunisia

Internal Auditor: mootaz farwa

Quality Manager: mootaz farwa

Positive points: : 1. The Calibration of Injection Machines are displayed with QR code, it lets track the status without need to move to offices / Calibración con Código QR en máquina de inyección que permite visualizar instantáneamente el estatus de la calibración. 2. Visual aids and work instructions in Solenoid line lets operators read clear information. / Ayudas visuales e Instrucciones de operación en área de solenoides 3. Plant Layout, organization chart and rescue brigade team well displayed in the Plant. / Layout de planta, organigrama y brigadistas desplegados en el área 4. In the Plant warehouse, the highest-level racks are protected to prevent boxes from falling. / Zonas altas de los racks de almacén con protección para evitar caídas de material 5. Master pieces en solenoid line to test the calibration of machine. / Piezas masters en solenoides

Deadline response: 6 Sep 2024

Date of last audit: 29 Jul 2024

Non Conformities Points

Name	Description	Related AVOCarbon Process	Clause	Problem encountered file ?	Non Conformity Responsible
Non-Conforming	1.1 In Chokes area,	P3: QMS and	8.7		mootaz farwa
Material	the red containers for	continuous			
Handling/Manejo de	Non-Conforming	improvement			
Material no-conforme	Material (without lid)				
	are placed over the				
	blue containers,			1111111	
	there is risk of non-				
	conforming material			700	
	fall down into the				
	blue container of				
	conforming				
	material. /En las				
	estaciones de				



inductores los	
contenedores rojos	
de material no	
conforme están	
abiertos, sin tapa y	
on colocados arriba	
le los contenedores	
zules, riesgo de caer	
scrap en los	
contenedores de	
piezas ok	
1.2. In Crimping	
Ferminal line, there	
was a First Piece	
container full of	
pieces, when asked	
o operator why there	
are more than one	
First Piece in the	
container, operator	
replied that those	
parts are not First	
Piece but are scrap	
parts. When asked	
vhy those are not in	
the red containers,	
eplied that new Self	
Quality Control	
ystem is not working	
s red containers are	
far away of the	
station. Not	
evidences of	
implementation of	
New Self-control	
ystem are in place. /	
El contenedor de	
orimera pieza en las	
estaciones de	
crimpado de	
terminales, está	
sobrellenado, al	



	preguntar al operador porque hay más de 1 pieza contesta que las piezas son scrap. El nuevo sistema de Autocalidad no se implementa correctamente. 1.3. In the brush-chamfer line there are not red containers /En el área de chaflan de escobillas no hay contenedores rojos.				
Spare Part List	There was not available the Spare Part List for the Thermoset machine, even it was opened as Non-Conformity in Hella Customer Audit. / La lista de piezas de recambio para la máquina de thermoset (queja de cliente Hella) no es disponible	S3: Maintenance of resources and infrastructure	8.5.1.5	COLUMN ROOM	mootaz farwa
Solenoid Line	1. En racks existe riesgo de contaminación de polvos, se sugiere revestir los racks con plástico antiestático 2. En pisos existe riesgo de contaminación de polvos. Se sugiere adquirir un robot	C4: Industrializatio n, deployment, and process design	8.3.5.2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	mootaz farwa



(aspira-trapea) para la limpieza del piso. 3. Existe riesgo de contaminación debido a las cajas de cartón en las que se recibe la materia prima. Se sugiere construir una ventana en la oficina de entrada para recibir el material y ser re-empacado. 4. En la estación de rieles de materia prima existe el riesgo de contaminación por partículas de cartón, se sugiere aplicar un extractor en la caja acrílica para succionar contaminación por partículas de cartón o cambiar el riel de cartón por papel encerado. 5. No esta definido el procedimiento para hacer el set up ni el responsable para la maquina tensionadora del cable de cobre 6. Aplicación de estaño en las terminales. Se agrega material con la jeringa, en operación manual en el aire (que puede

ocasionar fallos de





-	,		
calidad por fatiga).			
Sugerencia: fabricar			
un fixture. 7. Las			
puntas desechables			
de jeringa no están			
identificadas en la			
lista de consumibles			
9. Utilizar guantes o			
punteros de dedos de			
látex para evitar la			
contaminación de			
dedos y bobinas de			
cobre			
10. Se utiliza un			
cepillo para limpiar			
excedentes de pasta,			
no esta definido que			
zona del solenoide			
debe ser limpiado, ni			
la frecuencia de			
recambio ni se ha			
identificado el riesgo			
de contaminar la			
bobina de cobre			
11. La medición del			
% mínimo de			
soldadura en las			
terminales es			
subjetiva. Se sugiere			
agregar al			
microscopio una			
vista con rejilla y un			
fixture para localizar			
la pieza			
12. El panel de la			
máquina Punosen así			
como las			
advertencias de			
seguridad de todas			
las máquinas están			
editadas en ingles y			
chino, no en español,			



	-	1		
	idioma de los			
	operadores			
	13. Las máquinas de			
	soldadura y de			
	estañado no cuentan			
	con un sistema de			
	extracción de humos			
	14. La operadora en			
	la estación de			
	soldadura de			
	caparazón no utiliza			
	los lentes destinados			
	para su protección			
Customer Complaints	In the whiteboard of	P3: QMS and	10.2	Taha Khiari
Handling	Plant	continuous		
	Communication-	improvement		
	Indicators area, there			
	are some complaints			
	closed from April, but			
	the latest Customer			
	Complaint "Missing			
	Capacitor" was not			
	registered there. (It is			
	suggested to display			
	in the TV monitor the			
	datas of new			
	Customer Complaint			
	Database). / El área			
	de Indicadores tiene			
	registradas quejas de			
	calidad cerradas			
	desde Abril pero no			
	está registrada la			
	última queja de			
	calidad "Falta de			
	Capacitor". (Se			
	sugiere desplegar en			
	el televisor la nueva			
	base de datos			
	corporativas de			



	quejas de calidad) In the Disc-Cutting Line, the operators were not wearing the			
Health and Safety	ear protection plugs, neither safety glasses, neither mask as required and displayed in the walls of the area. /En el área de corte de disco los operadores no utilizan tapones para los oídos ni lentes de seguridad, ni cubrebocas como es requerido en los muros de la zona		NECHHARIS DE LE	Hadil SAKOUHI

Click here to reply

