
FOXCONN® PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.	**Proceso:** SerialInsight	**Número de parte:**	
	Número de documento:	**Área:**	PRUEBAS
	Descripción : Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	**Rev.** 1

SerialInsight V1.8:

Herramienta para búsqueda y control de logs FVS



Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame					https://github.com/MrAleex3
	Página	1 de 13	**Estacion**	RWK	

¿Cómo ejecutar SerialInsight V1.8?

Haz doble clic en SerialInsight.bat. El programa se abrirá y se actualizará automáticamente a la última versión disponible.



FOXCONN®
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.

LEAD FREE

Proceso: SerialInsight **Número de parte:**

Número de documento: **Área:** PRUEBAS

Descripción : Uso correcto de SerialInsight **Cliente:** **Rev.** 1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Imágenes de refencia:

Imagen de referencia de SerialInsight



Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame					https://github.com/MrAleex3
	Página	3 de 13	Estacion	RWK	

FOXCONN®
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.


LEAD FREE

Proceso:	SerialInsight	**Número de parte:**	
Número de documento:		**Área:**	PRUEBAS
Descripción :	Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	
Rev.	1		

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Cómo generar un log de PASS:

1: Ingresa el PPID de la tarjeta
2: Selecciona si el PASS será en modo FVS o FT1
3: Elige el modelo correspondiente de la tarjeta
4: Haz clic en Buscar



FOXCONN®
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.

LEAD FREE

Proceso:	SerialInsight	**Número de parte:**	
Número de documento:		**Área:**	PRUEBAS
Descripción :	Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	
		Rev.	1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Como generar un log de pass:

- En la ventana de Últimos 5 logs se mostrarán los resultados de la búsqueda, ordenados por hora. El último resultado corresponde a la prueba más reciente de la tarjeta.

- Haz doble clic en el log que desees utilizar para generar el flujo (Fig. 1).

- Aparecerá una ventana (Fig. 2) de confirmación con la información del log (PPID, SYSTEM ID y resultado de la prueba).
Si la información es correcta, selecciona YES.
Si no lo es, selecciona NO y el proceso se cancelará.

Fig. 1





Fig. 2



NOTA: Si el log que estás utilizando tiene como STATUS "PASS", se iniciará automáticamente el proceso para dar PASS a la tarjeta.
Si el STATUS es "FAIL", se iniciará automáticamente el proceso para dar FAIL.

Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	5 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3

FOXCONN
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.

LEAD FREE

Proceso:	SerialInsight	**Número de parte:**	
Número de documento:		**Área:**	PRUEBAS
Descripción :	Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	
		Rev.	1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Como generar un log de pass:

- Si el equipo se encuentra en modo debug, el sistema lo detectará automáticamente y mostrará una ventana solicitando que ingreses el SYSTEM ID correcto para poder dar el pase (Fig. 1).
Si el equipo no está en debug, el pase se generará automáticamente.

- A continuación, se mostrará otra ventana (Fig. 2) para confirmar que el SYSTEM ID ingresado es correcto.
Si deseas corregirlo, selecciona NO y podrás ingresarlo nuevamente.

Fig. 1






Fig. 2



Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	6 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3

Como generar un log de pass:

- Una vez confirmado el SystemID procedera a generar el pass de la tarjeta




FOXCONN PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.	**Proceso:** SerialInsight	**Número de parte:**	
LEAD FREE	**Número de documento:**	**Área:** PRUEBAS	
	Descripción : Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	**Rev.** 1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Cómo generar un log de FAIL:

1: Ingresa el PPID de la tarjeta
2: Selecciona si el FAIL será en modo FVS o FT1
3: Elige el modelo correspondiente de la tarjeta
4: Haz clic en Buscar



Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	8 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3

FOXCONN
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.

LEAD FREE

Proceso:	SerialInsight	**Número de parte:**	
Número de documento:		**Área:**	PRUEBAS
Descripción :	Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	
		Rev.	1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC


Como generar un log de fail:

- En la ventana de Últimos 5 logs se mostrarán los resultados de la búsqueda, ordenados por hora. El último resultado corresponde a la prueba más reciente de la tarjeta.

- Haz doble clic en el log que desees utilizar para generar el flujo (Fig. 1).

- Aparecerá una ventana de confirmación con la información del log (PPID, SYSTEM ID y resultado de la prueba).
Si la información es correcta, selecciona YES.
Si no lo es, selecciona NO y el proceso se cancelará.

Fig. 1



NOTA: Si el log que estás utilizando tiene como STATUS "PASS", se iniciará automáticamente el proceso para dar PASS a la tarjeta.
Si el STATUS es "FAIL", se iniciará automáticamente el proceso para dar FAIL.

Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	9 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3

FOXCONN
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.

LEAD FREE

Proceso:	SerialInsight	**Número de parte:**	
Número de documento:		**Área:**	PRUEBAS
Descripción :	Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	
		Rev.	1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Como generar un log de pass:

- Si el equipo se encuentra en modo debug, el sistema lo detectará automáticamente y mostrará una ventana solicitando que ingreses el SYSTEM ID correcto para poder dar el pase (Fig. 1).
Si el equipo no está en debug, el fail se generará automáticamente.

- A continuación, se mostrará otra ventana (Fig. 2) para confirmar que el SYSTEM ID ingresado es correcto.
Si deseas corregirlo, selecciona NO y podrás ingresarlo nuevamente.

Fig. 1





Fig. 2




Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	10 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3

FOXCONN PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.	**Proceso:**	**SerialInsight**	**Número de parte:**
LEAD FREE	**Número de documento:**		**Área:** PRUEBAS
	Descripción :	**Uso correcto de SerialInsight**	**Cliente:** / **Rev.** 1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Como generar un log de fail:

- Una vez confirmado el SystemID procedera a generar el fail de la tarjeta



Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	11 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3

Modelo.ini:

Como actualizar el archivo Modelo.ini:



FOXCONN®
PCE PARAGON SOLUTIONS (MEXICO) S.A. DE C.V.

LEAD FREE

Proceso:	SerialInsight	**Número de parte:**	
Número de documento:		**Área:**	PRUEBAS
Descripción :	Uso correcto de SerialInsight	**Cliente:**	
		Rev.	1

Punto de seguridad | Punto a verificar | Ensamble | C Punto crítico de calidad | Flujo en SFDC

Como actualizar el archivo Modelo.ini:

- El archivo Modelo.ini configura los modelos y las rutas que el programa utiliza para generar los logs.

Es importante respetar su estructura para asegurar el correcto funcionamiento.

Ejemplo para agregar un modelo nuevo:

[Modelos]
lista=YETI, ← Añade aquí el modelo separado por comas, para que aparezca en el menú "Selecciona tu modelo"

[YETI] ← Nombre del modelo (debe coincidir con el del DB1 y el que agregaste en "lista=")

entrada=YETI ← Nombre de la carpeta del servidor de FVS donde se guardan los DB1 del modelo escrito arriba

salida=YETI ← Nombre de la carpeta del servidor de IT donde se subirá el log generado (PASS o FAIL)

```
[Modelos]
lista=YETI,YETILITE,YETI-BSI,OUTLANDER,MINERALWELLS,SPITZER,PATRAS

[YETI]
entrada=YETI
salida=YETI

[YETILITE]
entrada=YETILITE
salida=YETILITE

[YETI-BSI]
entrada=YETI-BSI
salida=YETI-BSI

[OUTLANDER]
entrada=OUTLANDER
salida=OUTLANDER

[MINERALWELLS]
entrada=MINERALWELLS
salida=MINERAL
```

Notas	Responsable de la actividad		Registros		Referencias
Cualquier duda contactame	Página	13 de 13	Estacion	RWK	https://github.com/MrAleex3