

Multimarca

Código de Falla: P0133 - Sensor de Oxígeno (Sonda Lambda)

- **Diagnóstico Técnico:** Falla en el lazo cerrado por lectura errática de sonda Lambda (Banco 1, Sensor 1). El ECM (Módulo de Control del Motor) detecta una respuesta lenta del sensor, generando una mezcla estequiométrica incorrecta (mezcla rica o pobre no compensada).
- **Síntomas en el vehículo:** Encendido del testigo "Check Engine" en el tablero. Aumento excesivo en el consumo de combustible. Marcha mínima (ralentí) inestable. Emisión de humo negro por el escape.
- **Impacto y Solución:** Reemplazo inmediato de la sonda Lambda.
- **Nota para el cliente:** El sensor de oxígeno es como la "nariz" del motor. Si está dañado, la computadora del auto no puede "oler" cómo están saliendo los gases y termina inyectando más bencina de la necesaria, lo que gasta su dinero y contamina más.

Código de Falla: P0300 - Misfire (Falsa Explosión)

- **Diagnóstico Técnico:** Detección de *Misfire* aleatorio o múltiple en los cilindros. Falla en la bobina de encendido primaria/secundaria o bujías carbonizadas que impiden el salto de chispa adecuado.
- **Síntomas en el vehículo:** Tirones fuertes al acelerar, pérdida de potencia en subidas.
- **Nota para el cliente:** Es como si uno de los cilindros del motor estuviera "tropezando" y no hiciera la explosión cuando le toca. Hay que cambiar las bujías o la bobina para que el motor vuelva a trabajar parejo.