论文提纲

一、绪论

1.1 研究的意义和目的

- 1. 现阶段工件检测的方式。
- 2. 传统方法的弊端。
- 3. 本课题要完成的内容。

1.2 本文章节简介

1. 章节介绍

二、引言

- 1. 课题题目介绍。
- 2. 机器视觉是什么。
- 3. 本课题的技术难点。

三、技术原理

3.1 透视变换

1. 上公式

3.2 边缘检测

1. sobel算子

- 3.3 霍夫变换
- 3.3.1 霍夫变换检测直线
 - 1. 原理
- 3.3.2 霍夫变换检测矩形
 - 1. 获得参数
- 3.3.3 霍夫变换检测圆形
 - 1. 获得参数

四、程序与结果