Review laporan

RPT-240318-017 · Servis AC Split 2 PK

Minta informasi | Setujui laporan

Sumber dokumentasi

Input yang digunakan AI

Pengirim terverifikasi

Dina Kartika · Telegram

22 Jul 2024 · 11:40

"AC lantai 5 sudah dibersihkan. Filter sangat kotor dan tekanan freon rendah. Foto menyusul."

MEDIA · 3 FILE







voice-note-240722.m4a

00:18

Semua field di draft memiliki sumber yang dapat ditelusuri.

DRAFT LAPORAN · AI GENERATED

Versi 1

Servis AC Split 2 PK

RPT-240318-017 · Versi 1 · Diperbarui 2 menit lalu

Ringkasan

Unit indoor telah dibersihkan dan filter diganti. Tekanan refrigerant terdeteksi rendah.

Temuan

Perlu verifikasi

Filter dalam kondisi sangat kotor. Terdapat indikasi tekanan refrigerant rendah.

Tindakan

Membersihkan unit indoor dan mengganti filter. Pemeriksaan refrigerant direkomendasikan.

Rekomendasi

Perlu verifikasi

Lakukan pengisian refrigerant setelah teknisi memverifikasi kebocoran pada sistem.

⚠ **2 informasi perlu dikonfirmasi**

Nomor seri unit dan hasil pengukuran akhir belum tersedia.