Petición de presupuesto | A01

Completar el catálogo y conservar un paquete recuperable

Ejercicio ficticio: proceso M-01. Sin cliente, instalación ni autorización reales.

Responsable de coordinar la petición. Responsable de mantenimiento, propuesta para asignación

Trabajo solicitado. A01.1 Validar el catálogo por activo y localizar los objetos ya disponibles. A01.2 Resolver el desacuerdo entre etiqueta y contenido con el mantenedor. A01.3 Solicitar exportación o reconstrucción sólo de lo que falte, con ventana y presupuesto propios. Registrar paquete, versión, responsable y copia tras cambios; conservar los registros de programa que ya coinciden.

Información que se facilita y falta confirmar. Catálogo adjunto en este pliego. El cliente facilitará por canal acordado las copias, el registro de cambios y los manuales disponibles; el proveedor identificará lo adicional que necesite antes de cerrar su presupuesto.

Condiciones antes de intervenir. Acordar permisos y ventana antes de acceder. No alterar el CNC ni sobrescribir una copia hasta conservar la anterior y confirmar el procedimiento.

Resultado y aceptación. Catálogo de AS01 a AS06 validado: aplicabilidad, fuente, paquete/revisión, custodia y pendientes identificados. Cada objeto que se declare conservado tiene evidencia; el que falte queda abierto. La restauración sólo se acepta tras una prueba separada.

Evidencia que se pide entregar. Matriz fechada, ficheros identificados por revisión y registro de comprobación, sin presentar ese registro como restauración.

Estado y siguiente paso. Encargo propuesto; paquetes completos y presupuesto técnico pendientes. El proveedor debe proponer alcance, coste, plazo y exclusiones. Este documento solicita presupuesto y no autoriza una intervención.

Catálogo que se pide validar y presupuestar

Cada fila es una propuesta de cobertura del ejercicio. Confirmar aplicabilidad, compatibilidad, revisiones, custodia y qué debe conservarse después de cambios. No se presupone que todos los controles CNC tengan los mismos objetos.

AS01. Paquete del fabricante: CNC/PLC/HMI y ajustes aplicables; programas, correctores/orígenes, variables y compensaciones que procedan.

Área que coordina: Mantenimiento.

AS02. Imagen o reinstalación del puesto, aplicaciones y licencias, configuración de transferencia y selección de trabajo.

Área que coordina: Producción.

AS03. Proyecto CAM editable, versión del entorno, postprocesador, biblioteca de herramientas y reactivación de licencia.

Área que coordina: Ingeniería.

AS04. Datos de copia, configuración del almacén, permisos y procedimiento para acceder a la copia si falla la red habitual.

Área que coordina: Informática.

AS05. Configuración de VPN/puesto de salto aplicable, identidad atribuible, tickets y forma de reponer soporte.

Área que coordina: Mantenimiento.

AS06. Copia legible de configuración compatible con modelo/firmware y relación de conexiones autorizadas.

Área que coordina: Informática.

Separar en el presupuesto validación del catálogo, localización de material existente y extracción o generación de lo que falte. Identificar autorizaciones, ventana y coste de cada fase; una copia documental no acredita restauración.