

Fig. 16 — Ajuste del recorrido del piñón de mando.

noide provocado por la corriente que circulará a través del arrollamiento sostén.




Fig. 17 — Posición de la tuerca seguro del bulón de registro.